
تبسيط العلوم

السلامة الإشعاعية وحوادث المحطات النووية

د .محراحترمودجمعه



تبسيط العلوم

السلامة الإشعاعية

د . محمل أحمد محمود جمعه نانب رئيس الجمعية الدولية الفيزياء الاضعاع للشرق الأوسسط وافريقيا



مقسندمة

خلال الربع الثانى من عام ١٩٨٦ حسدت حريق بمفاعل تشيرنوبل الروسى وانطلقت سحابة اشـــعاعية وصلت الى السويد حيث تم اكتشافها خلال أقل من يومين على بعد ١٣٠٠ كيلو متر ٠

وخلال الشهر الأول بعد الحادثة كثر استخدام الفاط ومصطلحات لوحدات الاشعاع ومنها وحدات الكورى – البكريل – الريم والمل ريم والرونتجون والملي رونتجون والمرونتجون لكل ساعة ٠

كما أدت هذه الحادثة الى التفكير فى الغاء البرنامج النووى المصرى ، وكذلك الى تشكيل لجنسة للطوارىء الاشعاعية بمصر ولجان عربية الحرى لمتابعة الرصيب الاشعاعي فى الهواء والماء والسلسلة الغذائية

وخلال الاسبوع الاخير من شهر مايو من نفس العام

لهذا اخترت سلسلة تبسسيط العلوم لتعريف القارئ بالمعلومات الاساسية الملازمة عن الاشعاع (ووحده النشاط الاشعاعي الكورى وعن تفاعل الاشعاع) مسع المواد وطرق الوقاية من الاشعاع والسلامة الاسسماعية والواع التعرضات مع ذكر لبعض المصادر الاسسماعية ولكي نتكلم عن حوادث المحطات النووية كان لابد من ذكر شيء عن ادارة المطاقة الذرية المصرية ثم عن محطات القوى الكهوبائية لتوليد الكهرباء – فحادثة مفاعل جزيرة الثلاثة أغيال الامريكية وحادثة جريق مفاعل تشيد نوبل الروسي وأخرا تلخيص لحادثة وحدة الكوبالت المسع

وارجو أن أكون من خلال هذه السلسلة الخاصسية . بتبسيط العلوم قد بسطت ما أعرفه من علم والله الجرفق ·

وه محمد أحمد المحمود جمعة :

القاهرة : في ۱۹۸٦/۷/۱۸

. (* . . .

تهتم علوم الاشعاع بطرق توليده وتفاعنه مع المواذ واستخدامه والكشف عنه وكيفية الحماية منه · ويطلق لفظ أشعة ايضا على الاشعاع المستخدم في التشخيص والعلاج الطبى ، كما يطلق هذا المستلح على نوع واحد من الاشعاع مثلا اشعة الفا أو اشعة جاما مثلا ·

وكما هو معروف للجميع أن الاشعاع لا نحس به بل ندركه من خلال أثره بالمواد

ويمكن تصنيف الاشعاع الى اشعاع موجى واشعاع جسيمى ·

وتنطلق الاشعاعات الموجية من الذرة نتيجة اثارتها فيما عدا أشعة جاما التي تنطلق من نوأة الذرة نتيجية اثارتها

وتنطلق الاشعاعات الجسيمية نتيجية تأين الذرة استعرف عملية التأين بنفس الفصل فيما بعد) كما تنطلق الاشعاعات الجسيمة نتيجة التحولات النووية (ظاهرة النشاط الاشعاعي بالطبيعة) أو نتيجة التفاعلات النووية .

تستخدم في وسائل الاعلام مصسطلحات اشعاعية لذا نرى التعريف بها :

الاشعاع الذرى: موجسات تنتشر بسرعة الضدوء (٣٠٠ الف كيلو متر في الثانية) وتتولد نتيجة حسركة الكترونات الذرة ويطلق على الوحدة من هذه الموجسات بالفوتونات وكل فوتون يحمل طاقة .

الاشعاع النووى : يشهد على موجهات تنتشر يسرعة الضوء تتولد نتيجة اثارة النواة وتحمل ههده الفوتونات طاقة • كما تشتمل على جسيمات ذات كتهل متناهية في الصغر وهي بدورها تحمل طاقة •

وقبل التعريف بأنواع الاشعاع المختلفة علينا أن نتكلم عن الذرة ونواتها وحتى نتخيل الذرة ونواتها علينا أن نتخيل المجموعة الشمسية ولكن بحجم متناهى في الصغر .

فنواة الذرة (جسيم ذو كتلة صغيرة جدا) في مركز النرة ويدور حول النواة ـ الكترونات (جسيمات ذات كتل صغيرة جدا جدا) وكل الكترون يدور في منهدار محدد ، ويصل تصف قطر الذرة ١/٠٠٠ من المليون من السنتيمتر .


وتتكون نواة الذرة من نوعسين من الجسيمات هي البروتونات (كلمة تعني الجسيمات الموجبنة)


والنيترونات (كلمة تعنى الجسيمات المتعادلة) ٠

ويتغير حجم النواة حسب عدد الجسسيمات التي بداخل الذرة ، فيكون الحجم اقل ما يسكن في حالة الهيدروجين فيصل نصف قطر نواة الذرة الى ١٠/١ من مليون المليون من السنتيمتر ، ويزداد نصف القطر بزيادة عدد الجسيمات حتى نصل الى اليورانيوم وهو القسل المناصر الموجودة بالطبيعة ويدخل بنواته ٩٢ من البرتونات ويطلق على عسدد البروتونات ، ويطلق على عسدد البروتونات ، والنيترونات بنواة الذرة بالعدد الكتلى ،

الذرة متعادلة من ناحية الشيحنة الكهربية ولأن نواة الذرة موجبة الشيحنة الكهربية لابد من توفر جسسيمات سالبة الشيحنة بالذرة وهي الالكترونات التي تدور خارج نواة الذرة وحولها ،

ومن أبعاد نواة الذرة والذرة نبعد أن داخل الذرة كتلة ذات كثافة عالية (الكثافة النووية) وفراغ وخلال هذا الفراغ تدور الكترونات • وللعلم فقط فان كتلة الالكترون ٩ × ١٠ - ٢٨ جرام وكتلة البروتون أو النيترون ٧ < ١٠ - ٢٤ جرام ، أى أن الجسيمات النووية أتقل من الإلكترونات ١٨٠٠ مرة •





شكل رقم (١) ثموذج لذرة عنصر الهيدروچين وذرة عنصر الهليوم

استخدم الاطباء مصطلح أشعة منذ اكتشاف الاشعة السينية عام ١٨٩٥ وظاهرة النشاط الاشعاعي عام ١٨٩٦ ويرجع الفضل الى العالم الانجليزى رثرفورد في تسمية الاشعاع الصادر من الراديوم الى أشعة الفا واشعة بيتا وأشعة جاما .

ويطلق لفظ أشعة الراديوم على الاشعاع الصادر من الراديوم ·

ومن خلال دراسة خواص وصفات هذه الاشعة اتضم ما يلي :

أشعة الفا عبارة عن نواة ذرة الهليوم وهي عبارة عن عسيمات (٢ من البروتونات و ٢ من النيترونات) • وتتولد أشعة الفا نتيجة التحولات النووية بالعناصر الثقيلة بالطبيعة كاليورانيوم مشلا ، حيث يقل الترابط بين الجسيمات العديدة بالنواة لكثرتها ولزيادة النسبة بين النيترونات الى البروتونات بها • فتهرب هذه الجسيمات تاركة نواة الذرة وهي تحمل طاقة • كما أن أشعة الفا تتولد من التفاعلات النووية •

اشعة بيتا وهي عبارة عن جسيمات موجبة الشحنة البزوترون = الكترون موجب) أو جسيمات سالبة الشحنة (الكترونات) وتنطلق مع التحولات النسووية للمناصر الثقيلة بالطبيعة ومن التفاعلات النووية .

أشعة جاما وهي عبارة عن موجات تنبعث من نـواة الذرة المثارة وكل فوتون يحمل طاقة ·

أشعة اكس واكتشفها العالم كونراد رونتجون وأطلق عليها أشعة رونتجون الا أن أشعة أكس او الاشعة السينية هو اللفظ المستخدم عالميا في الوقت الحالى وهي عبارة عن موجات تنبعث من خارج نواة الذرة وكل فوتون يحمل طاقة •

توصل العلماء الى وجود رابط بين أشعة جاما وأشعة اكس والاشعة الموق بنفسجية والضوء المرثى والاشعة دون الحمراء والميكرووف وأشعة الراديو الترددى والموجات الكهربية • وهذا الرابط هو أن سرعة هذه الاشعة هـــو سرعة الضوء (٣٠ الف كيلو متر فى الساعة) • وأطلق العلماء على الوحدة من هذه الموجات الفوتون •

كما توصل العلماء الى أن طاقة الفوتون ترتبط مــــ تردد هذه الموجات • فكلما زاد التردد زادت الطاقة •

ولقد وجد العلماء أن طاقة فوتونات اشـــــعة جاما وأشعة اكس عالية وطاقة فوتونات الموجــــات الكهربيـــة منخفضة ٠

واطلق مصطلح الكهرومغناطيسية على هذه الاشعة بسبب طريقة توليدها من داخل الذرة المثارة • فكما هـــو معروف أن نتيجة حركة الشكنات السالبة (الكترونات) يتولد تيار كهربي يوجد مجال مغناطيسي متعامد معه وتنتشر الموجات الكهرومغناطيسية في اتجاه متعامد على كل منهما • ولفظ كهرومغناطيسية في اتجاه متعامد على كل منهما • ولفظ كهرومغناطيسية

لفظ مركب من كلمتي الكهربية والمغناطيسية .

وعليه فان الاشمعة فوق البنفسمعية موجات كهرومغناطيسية تنطلق من الدرات المسارة وكل فوتون يحمل طاقة أشمعة أكس واكبر من طاقة الضوء المرئى •

والضوء المرئى موجات كهرومغناطيسية تنطلق من المندات المثارة وتحمل الفوتونات طاقة أقل من طاقة الاشعة فوق البنفسجية الاأنها أكبر من طاقة الاشعة دون الحمراء وكما نعلم أن هذا الضوء يتحلل الى سبعة الوان وهي طبقا لطاقتها البنفسجي للانيل للازرق للاختر ومن الإصفر فالبرتقالي وأقلهم من ناحية الطاقة الاحمر ومن مصادر الضوء المرشي الذي يستخدم بكثرة في الطب والصناعة أشعة الليزر وهي ضوء مرثى أحادي الطاقة ينتشر بكيات هائلة في مسار دقيق وعليه تكون الطاقة الكلية المصاحبة له كبيرة جدا وعليه يستخدم في عمليات القطع واللحام واللحام واللحام واللحام واللحام والمعارية المناخوة اللحام والمحام والمحام

_ الاشعة دون الحمراء أو الاشعة الحرارية وهي موجات كهرومتناطيسية وتحمل فوتوناتها طاقة أقل من طاقة الفسسوء المرثى وتزيد عن طاقة فوتونات الميكرووف (الموجات القصدة).

ـ الميكرووف أموجات كهرومغناطيسية وتحمل فو تو ناتها طاقية أقل من طاقة الأسيعة دون الحميراء

وتسبتحام حاليا أفران الميكرووف في اعداد الطعام وفي الأغراض الطبية وتتميز هذه الموجلات ابانتشارها في الأوساط السامية مثل السراميك ولا تنتشر في الأوساط المعدنية .

ـ وأشعة الراديو الترددي هي أيضنا موجـــات كهرومغناطيســــية تحمل فوتوناتهـــا طاقــة أقــل من الميكرووف

الوجات الكهربية وهى موجات كهرومغناطيسيه وتحل فوتوتاتها طاقة أقل من طاقة الميكرووف وتقسم
 الموجات الى موجات قصيرة وموجات متوسيطة وموجات طويلة .

مما سببق يتضع أن للاشبعاع (أو الاشعة) الموجى والجسيمى طاقة • ويعتمد تأثير الاشعاع على المواد طبقا لطاقة الشعاع • ويمكن تصنيف الاشبسعاع الى اشعاع مؤين والاشعاع المؤين مو الذى يعبره • والاشعاع غير المؤين هو الذى لا يسبب تأين لذرات الوسط الذى يعبره • والاشعاع غير المؤين هو الذى لا يسبب تأين لذرات الوسلط الذى يعبره ولكن يسبب اثارة ذراته •

ويضم الاشعاع المؤين أشعة الفا وأشعة بيتا وأشعة جاما وأشعة اكس هذا بالإضافة الى نواتج التفساعلات النووية · ويضم الاشعاع غير المؤين الاشعة فوق البنفسجية والضوء المرثى والأشعة دون الحمراء والميكرووف والموجات الكهربية .

وحتى نفهم تاثير الاشـــــــــاع بالمواد علينا أن نعرف ظاهرة الاثارة وظاهرة التأين • تكون الذرة مستقرة عندما تكون في أقل مستوى طاقة وتصبيح الذرة غير مستقرة عندما تكتسب طاقة أى تصبح الذرة مثارة وتكون في مستوى طاقة أعلى من مستوى الطاقة للذرة المستقرة •


وتحصل الذرة على الطاقة الزائدة نتيجة امتصاص فوتونات أو جسيمات ·

ونتيجة لامتصاص الطاقة الزائدة تعيد الذرة ترتيب الكتروناتها بالمدارات حول الذرة · وفي خلال فتــرة زمنية (واحد على مليون من الثانية) تعود الالكترونات الى المـدار الأصلى مع اطـلاق الموجات الكهرومغناطيسية (فوتونات) ·

وتعتمد طاقة الفوتونات المنبعثة على نوع الذرة وعلى كمية الطاقة الزائدة ·

والنواة المستقرة أيضا تكون فى وضع أقل طاقة وتكون النواة المثارة فى مستوى طاقة أعلى من مستوى الطاقة لمنواة المستقرة وتصبح النواة مثارة بواسمطة المتصاص فوتونات أو جسميمات ونتيجة لهذه الطاقة

الزائدة تعيد النواة توزيع الشحنات الكهربية بداخلها مما يؤدى الى انبعاث موجات كهرومغناطيسية من النواة (أشعة جاما) • تعرف عملية التاين بأنها عملية تحويل الذرة المستقرة الى أيون موجب والكترون (الزوج الأيوني) ·



شكل رقم (٢) نهوذج لذرة الهيدروجين الؤينة وذرة هيدروجين مستقرة

وكما سسبق ذكره أن الذرة متعادلة من ناحية الشحنة لوجود الالكترونات سالبة الشحنة والتي تسسبح حول النواة وجود البروتونات المرجبة داخل النواة هذا بالاضافة الى أن عدد الجسيمات السالبة = عدد الجسيمات الموجبة ويطلق على هذا العدد بالعدد الذرى .

وعنسه اكتسساب الذرة طاقة من الفوتونات او الجسيمات تزيد عن الطاقة اللازمة للاثارة وكافية لفك الارتبساط بين الكترون أو آكثر ونواة الذرة (قوة الربط قوة كهربية) • تترك هسنه الالكترونات الذرة تماما وتصسبح الذرة في هذه الحالة غير متعادلة من ناحية الشحنة الكهربية وتتحول الى أيون موجب الشحنة -

وللعلم تعرف الموسوعة البريطانية (*) علم الفيزيا، بأنه العلم الذي يهتم بتفاعل الطاقة مع المادة ·

⁽大) الوسوعة البويطانية المختصرة ٠

لما كانت المسادة تتشسكل على ثلاث حالات وهى المفازية والسائلة والصلبة فان المواد المشعة تكون أيضا في صورة غازية وسائلة وصلبة ·

وتقسم المصادر المشبعة الى ثلاثة أنواع :

المسادر المغلقة وهى المسادر التى توجد داخل وعاء محكم ولا تتسرب منه المادة المشعة • المسسادر المغتوحة وهى المسسادر التى تحتوى على مواد مشعة فى مسورة غازية أو سائلة أو صلبة ومن المكن أن تتسرب المادة المسيعة من الوعاء الحاوى لها ، وأخيرا الأجهزة التى يصدر نتيجة تشغيلها اشعاع مؤين ومنها جهاز الأشعة السينية والمجلات النووية وأجهزة التليفزيون ويتحكم فى هذه الأجهزة عن طريق مصدر القدارة الكهربية •

تتم التفاعلات النووية بين جسسيم يتحرك (او فوتون) وهدف ثابت (أو متحرك) وينتج عن التفاعلات النووية انبعاث جسيم (أو فوتونات) والنواة المرتدة ٠

وتتم هذه التفاعلات بنواة الهدف وتتكون ما يعرف بالنواة المركبة وينتج عنها انبعاث الجسيم (أو فوتونات) والنواة المرتدة •

من أهم التفاعلات النووية التفاعل الانشطارى حيث تتفتت نواة عنصر ثقيل الى نواتين متوسطتين كما هو الحال في القنابل الذرية والمفاعلات النووية •

ومن التفاعلات الهامة التفاعل الاندماجي حيث تندمج نواتان من العناصر الخفية لتكون نواة أثقل مع اطلاق طاقة كبيرة كما هو الحال في القنابل الهيدروجينية.

ومن التفاعلات الهامة أيضا تفاعلات الاسر النيتروني وتفاعلات التنشيط النيتروني حيث يكون الجسم المتحرك نيترون وتآسر نواة الهدف هذا النيترون مكونة نواة مرتدة في حالة اثارة ٠ وتستخدم المجلات النووية في زيادة سرعة الجسيم المتحرك وعليه تزيد طاقة هذا الجسيم وينتج عن تصادمه مع هدف ثابت تفاعلات نووية عديدة •

وغالبا ما تكون النواة المرتدة نظيرا مشعا أي مادة مشمة يصدر عنها اشعاعات مع التحولات النووية · لا شك في أن تقدير خطر الوفاة لكل سنة للأفراد من الأسباب المختلفة وفي المجموعات المهنية المختلفة لامر صعب • ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على الملخص الاحصائي الامريكي ١٩٧٠ فإن خطر الوفاة بأمراض القلب بلغ ٣٦٤ حالة لكل مائة آلف (الاحتمال ٣٦٤ مر٠٠)

وخطر الوفاه بالسرطان بلغ ۱۵۷ حالة لكل مــاثة ألف (الاحتمال ۱۰۷۰۰۰) •

يوضح الجدول التالى عدد الحوادث التى أدت الى الوفاه لمجموعات من ١٠٠٠ رجل خلال زمن عملهم (مائة مليون سماعة عمل) فى المملكة المتحدة (من كتماب الوقاية بالمستشفيات ــ ١٩٨٥ بالانجليزية) ٠

عدد حالات الوفاة لكل ١٠٠٠	الصـــناعة
. 77	البناء
. 50	عامل الاشارة بالسكة الحديد
47	العمسيد
١٤	عمال مناجم الفحم
١٠	الزراعة
٨	صبتاعة المعادن والسفن
٥	الصناعات الكيميائية
۳ر۱	المركبسات
۱۵۰۰-	الملابس والأحذية

وطبقا لتوصيات الرابطة الدوليسة للوقاية من الاشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية فان احتسال الوفاة نتيجة تعرضات الأشعاع يبلغ واحسد كل عشرة الاف لكل ريم (*)

ولتوضيح هذا الاحتمال نفيد بالآتي :

۱ حدد تعرض عشرة آلاف شخص كل منهم لجرعة
 مكافئة مقدارها واحد ريم (۱۰۰۰ ملى ريم = ۱۰ ميلى

(*) الريم وحدة الجرعة الكافئة للاشعاع (وحدة طاقة ÷ وحدة كتلة)
 اللي ريم وحدة جرعة مكافئة صسمتيرة = 1

من الريم ٠

سيفرت ** فان واحدا منهم فقط يموت ٠

۲ ــ عند تعرض ملیون شیسخس کل منهم لجرعة
 مکافئة مقدارها ۱۰ ملی ریم (۱۰۰ میکرو سیفرت) فان
 واحدا منهم فقط یموت *

- كما أن هذا الاحتمال يعنى أيضا:

١ -- عند تعرض فرد واحد الى جرعة اشعاعية كبيرة
 تبلغ ١٠٠ ريم (١ سيفرت) فان احتمال الوفاة يزيد الى
 ١٠٠/١ (واحد فى المائة) ٠

۲ ــ وعند تعرض الف فرد كل منهم لجرعة مكافئة مقدارها ۱۰۰ ريم (۱ سيفرت) فان احتمال الوفاة لكل منهم (= ۱۰۰/۱۰) وتبلغ عــــدد حــــالات الوفاة = 1

وكما هو معروف أن المصريين يتعرضون لجرعات السعاعية من الاشعاع الطبيعي تصلل الى ١٠٠ ملى ديم (١٠ ملى سيفرت) في السنة ٠

وأن عدد السكان في مصر قد بلغ ٥٠ مليون تقريبا

⁽大大) اسيفرت وحدة جرعة كبيرة ... السيفرت = ١٠٠ ريم ٠

وعليه تكون جرعة السكان - ٥٠ مليون × واحد ملي سيفرت - ٥٠ × ١٠٠٠٠٠ × ١٠٠٠/ ١٠٠٠٠ = .٠٠٠٠ رجل ــ سيفرت

ويكون عدد حالات الوفاة بالسرطان نتيجة الاشعاع الطبيعي في مصر = ٥٠٠ حالة سنويا ·

واذا كان معدل الوفاة في مصر حوالي ١٪ ـ وهذا يعني نصف مليون حالة وفاة سنويا وعليه تصل الوفاة نتيجــة الاشـــعاع الطبيعي الى ١٠٠٠/١ من حالات الوفاة .

الكورى وحدة النشاط الإشعاعي

يعرف الكورى بأنه عسد المتحولات النسبووية في الثانية الواحدة يسسساوى ٣٧ ألف مليون تحسول في الثانية -

ومع كل تحول نووى تنطلق جسيمات مشــــحونه (بيتا أو الفا مثلا) •

وكما هو معروف أن اسم الوحدة (الكورى) يرجم الى مدام كورى التى توصلت الى استخلاص واحد جرام من عنصر الراديوم من خام البتشبلند فى بداية القرن ·

والتحولات النووية من واحد جرام من الراديوم في الثنانية الواحدة تولد ٣٧ ألف مليون تحول في الثنانية تقريبا .

والراديوم عنصر صلب نواته غير مسستقرة فى الطبيعة ويتولد نتيجة تحول نووى ويتحول هو يدوره الى عنصر الرادون والرادون غاز مشع (أى غير مستقر) ومع هذه التحولات النووية تنطلق جسيمات الغا والتى عند مرورها فى أى وسط تؤدى إلى تأين هذا الوسط •

ثابت التحول النووى

وطبقا لقوانين الفيزياء النووية والاشعاعيـة فان النشاط الاشــعاعي يساوى ثابت التحول للعنصر المشم مضروبا في عدد النويات (عدد الذرات) المشعة *

وثابت التحول مرتبسط مع نصف عمر العنصر المشعر وهو الزمن اللازم لتقليل النشساط الاشعاعي الى النصف) وكما هو مبين من اسمه أنه ثابت للعنصر ويتغير العنصر •

ومو الزمن اللازم لتقليل النشاط الاشسعاعي الى النسف وهو مقدار ثابت للنظير المشع ويتغير بتغير النظير ويتغير أيضا بتغير العنصر ·

والعناصر المستقرة ليس لهما نصف عمر · أمما العناصر غير المستقرة لها انصاف أعمار ·

والجدول التالى يوضع انصاف أعمار بعض النظائر المسعة ·

الرادون ــ ۲۲۰* غاز مشيع نصف العير ٢٥٨ يوم اليود ــ ۱۳۱ غاز مشيع نصف العير ٨ يوم

⁽۱۲) الرقم أمام النظير المسم هو العدد الكتل أى عدد البروتونات والديترونات بنوأة العنصر والكورى وصنة كبيرة ومن مشسستقات الكورى الملكي كورى = ١٠٠٠٠٠٠١ من الكورى والمسسكروكورى = ١٠٠٠٠٠٠١ من الكورى .

كوبالت ـ ٦٠ صلب مشع نصف العمر ٢٦٠٥ سنة الراديوم ـ ٢٦٦ صلب مشع نصف العمر ١٦٢٠ سنة اليورانيوم ـ ٢٣٨ صلب مشع نصف العمر ٥ر٤ ألف مليون سنة

الوحدة المستحدثة للنشاط الاشعاعى هى البكرل نسبة الى العالم الفرنسى هنرى بكرل الحاصل على جائزة نوبل لاكتشافه ظاهرة النشاط الاشعاعى عام ١٨٩٦ -

والوحدة الجديدة تطلق على وحدة التحول النووى لكل ثانية وعليه فان الكورى وحده كبيرة للنشـــــاط الاشماعي وتساوى ٣٧ ألف مليون بكرل

تركيز النشاط الاشعاعي في الهوا،

عنديا تنطلق مواد مشعة من مصدر ما في الهوا، فان تركيز النشاط الاشعاعي بالهواء له وحده الكوري في المتر المكعب (أو البكرل في المتر المكعب) .

ويزداد التركيز الاشعاعي في الهواء بزيادة النشاط الاشعاعي في حير الهواء أو بتقليل حجم الهواء

ومن العناصر غير المستقرة في الهواء غاز الرادون ــ ٢٢٢ المشم والذي تنطلق منه جسيمات الفا وكذلك غــاز الارجون ــ ٤٠ المشم ٠ تصل المواد المشعة الى التربة أما عن طريق وجود مواد مشعة بالتربة نفسها ومنها اليورانيوم والشوريوم ووزاتج تحويله · كما تصل المواد المسعة الى التربة نتيجة التساقط الاشعاعى من التجارب على التفجيرات المنووية أو من التساقط الاشعاعى من الغيوم الاشسعاعى المنطلق من المحطات النووية كما في حالة حادثة تشيرنوبل السوفيتية ·

والوحدة المستخدمة لقياس تركيز المواد المشعة في الدربة هي الكوري لكل جرام (أو البكرل لكل كيلو جرام)


ويزداد تركيز المواد المشعة في التربة بزيادة المواد الساقطة الشعة أو بتقليل الكتلة التي يتم بها التساقط

ولازالة تلوث التربة تقلب التربة أي تصبح الطبقة العلوية هي الطبقة السفل وتترك لسنوات عديدة كما هو معروف أن الماء يتكون من أكسوجين وهـو غاز وهيدروجين وهو غاز أيضا ـ الا أنه يتحول الى سائل عند اتحدد الغازين • ويحتوى الماء أيضا على عناصر أخرى ولكن بكميات صغيرة واذا زادت هذه العناصر الذائبسة في الماء عن حد معين يصبح الماء غير قابل للاســـتعمال (الشرب) •

والهيدروجين أخف العناصر له ثلاثة نظائر سه النظير الأول الهيدروجين واحد وبنواته بروتون واحد والنظير الثاني الهيدروجين اثنين سه وبنواته بروتون واحسه ونيترون والخد و النظير الثالث له الهيدروجين ثلاثة له وبنواته بروتون واحد و ٢ نيترون والهيدروجين واحد هو الغالب ويصل نسبة وجوده الى ٩٩٪ والهيدروجين اثنين تصسل نسسبة وجوده في الطبيعسة الى أقل من ١٪ والهيدروجين ثلاثة نادر الوجود في الطبيعة

ونظائر الهيدروجين لها نفس صفات غاز الهيدروجين الكيمائية من ناحية التفاعلات النووية ·

ويطلق على الهيدروجين - ٢ بالهيدروجين الثقيل



شكل (٣) نظائر الهيدروجين الثلاثة

ويطلق على المساء الناتج من اتحساد الهيدروجين سـ ٢ (الديترون) مع الاكسجين بالماء الثقيل ويسستخدم في المفاعلات النووية خاصة الكندية ·

ويطلق على الهيدرجين – ٣ بالترتيـــوم ويتميز عن الهيدروجــين – ٢ والهيدروجــين – ٣ بأن نواتــه غــير مستقرة • أى أنه مشم والماء المتكون من اتحاد الهيدروجين – ٣ مم الاكسجين ماء مشم •

وللعلم فان هيدروجين ــ ٣ له نصف عمر ١٢ سنة وتنطلق من نواته جسيم بيتا ويتحول احدى النيترونات (بالنواة) الى بروتون وعليه تتغير الصفة النووية للعنصر ويصبح عنصر جديد وهو العنصر الذى يلى الهيدروجين فى الجدول الدورى للعناصر ويصبح هليوم -- ٣ والهليوم غاذ •

ويتولد الماء المشم (غير المستقر) فى المساعلات النووية ويصل الى التربة والماء عن طريق الانطلاقــــات الاشعاعية من المفاعلات النووية •

والوحدة المستخدمة لقياس تركيز المادة المسمعة في الماء هي البكريل لكل ملى لتر أو كورى لكل جرام .

تفاعل الاشسعاع مع المواد

حتى ندرك كيفية تفاعل الاشعاع مع المواد عليا أن نصنف الاشعاع طبقا لنوعه الى :

۱ – اشعاع مؤین أى له طاقة كافیة لتأین الوسنط
 ۱ المار به ٠

۲ ـ اشـعاع غير مؤين أى ليس له طاقة كافية لتأين
 الوسط المار به ٠

وسبق أن تكلمنا عن ذلك وسنقصر حاليا الكلام عن الاشعاع المؤين وهذا بدوره يمكن تصنيفه الى اشعاع موجى واشعاع جسيسي • والاشعاع الموجى له صفات الموجات الضوئية ٠

وتحسب طاقة الفوتون (الشعاع الواحد) من معرفة التردد (عدد الدورات في الثانيـة الواحدة) بالعلاقة التالية :

الطاقة = ثابت بلانك × التردد وثابت بلانك كمية صغيرة = ١٦٦ × ١٠٠٠ ٢٤ جول ــ ثانية ٠

الجول هو وحده الطاقة فى الحيساة العادية . ويطلق على المقداد (جول لكل ثانية) بالوات وهو وحدة القدرة . وعلى سبيل المشال فان الطاقة المتولدة من مصباح كهربائي ٤٠ وات مثلا = ٤٠ جول لكل ثانية .

ومع أن تردد الاشعاع الموجى يصل الى مليهون مليون مليون مليون همرتز ٢٤١٠ · الا أن الطماقة المساحبة لفوتون واحد صغيرة جدا ·

والهرتز وحلمة التردد = واحد دورة كاملة في الثانية الواحدة ·

« والطاقة الصاحبة للفوتون الواحد صغيرة للغاية الا أن التأثير الناتج عن تفاعل الاشعاع الموجى المؤين مع المواد يتم بسبب العدد الكلى لهذه الفوتونات »

كما سبق ذكره يطلق على الأشعة السينية وأشعة جاما بالاشعاع الموجى المؤين

تتفاعل هذه الأشعة مع المواد بثلاث طرق وهي :

١ ـ تفاعل الفوتو كهربي:

حيث ينتج من تفاعل الفوتونات مع الكترونات و تنطلق ذرات الوسط وتتحرر هذه الالكترونات و وتنطلق كجسيمات بطاقة مساوية لطاقة الفوتون تقريبا وهي جسيمات سالبة الشحنة كما تتولد أيونات موجبة بالوسط (هواء ماء مد جسم انسان أو تربة مشلا) مهذا ولقد نال العالم البرت اينشمينين جائزة نوبل عن اكتشافه لهذه الظاهرة .



شكل (٤) تفاعل الفوتوكهربي

٣ ـ تفاعل كومتون:

تتفاعل أيضا الفوتونات مع الكترونات الوسط الا أن طاقة الفوتون تنقسم بين الالكترون فيحسل على جزء من الطاقة مع تحرره من ذره الوسط، ويحسل الفوتون على باتى الطاقة ويتم الفوتون الأخير تفاعل آخر حتى يصبح فوتون بطاقة كافية لاثارة ذرات الوسط



أى يتـــولد الكترون سالب الشـــحنة له طاقة وفوتون له طاقة وكذلك أيونات موجبة الشحنة بالوسط (هواه ــ ماه ــ جسم انسان أو تربة مثلا)

٣ - تكوين الزوج:

اذا تمتعت الفوتونات بطاقة أكبر من واحد مليون الكترون فولت · فيحق لهـــا أن تختفى تماما ويتكون زوج من (الكترون موجب ــ بزوترون) والكترون سالب

إمثعاع موجل

الكترون سالب

شکل (٦) تکوین الزوج

فوتون ۱ ککترونه نوشب ۱ ککتروردرسا درساهم فوتون

شكل (٧) اختفاء الزوج

واذا زادت طاقسة القوتون عن ٢ مليون الكترون فولت في والمنافق الكترون فولت في توليد الزوج ويتوزع المليون الالكترون فولت الآخر على كل منهما أن يتولد الكترون موجب بطاقة بمليون الكترون فولت ويتولد الكترون سالب بطاقة بمليون الكترون فولت ويتولد الكترون سالب بطاقة بمليون الكترون فولت •

والالكترون الموجب وكذلك السالب يعملان على تحرير الكترونات من ذرات الوسط نتيجة تصادمهما مع هذه الذرات وعليه يؤدى الى تحسرير الكترونات وتوليد أيونات موجبة .

الا أن الالكترون الموجب في النهاية يتحد مع الكترون سالب وتتم عملية عكسية لتكوين الزوج وهي عملية اختفاء الزوج ويتولد فوتونات نتيجة لذلك ينطلق الفوتون الأول في اتجاه وينطلق الفوتون الشاني في اتجاه مضاد • وكل فوتون يحمسل طاقة لا مليسون الكترون فولت (طاقة السكون) • وهو يدوره قادر على القيام بالتفاعل الفوتوكهربي أو تفاعل كومتون •

ويجب الاشارة هنا الى أثنا عرضنا لمبادى، التكافؤ بين الكتلة والطاقة لأينشتين · حيث العلاقة المعـــروفة

الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء ٠

٣ ـ تفاعل الاشعاع الجسيمي مع المواد

يمكن تصنيف الاشعاع الجسيمى الى حسيمات مشمونة كهربيا وجسيمات متعادلة والجسيمات المشحونة كهربيسا أيضا يمكن تقسيمها الى الكترونات (خفيفة) وجسيمات ثقيلة مثل المبروتونات (نواة ذرة الهيدروجين) وجسيمات الفا (نواة ذرة الهليوم) ونواتج الانشطار أما الجسيمات متعادلة الشحنة فهى المنيترونات الحزة م


أشعة ألفا هي جسيمات موجبة الشحنة وهي عبارة عن نواة ذرة الهليوم وتحتوى على بروتونات ونيترونات وأشعة ألغا الموجبة الشحنة تبجئب الكترونات ذرات الوسط المتعادلة الشحنة نتيجة قوة التجاذب بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة كهربيا وعليه فأن بعض ذرات الوسط المعادة لا تفقد ألكترونات وتتكون أيونات موجبة الشحنة وفي المعادة لا تفقد أشعة ألفا خلال تصادم واحد ولكن تفقد جزء صغيرا من الطاقة وهذا الجزء الصحيعير من الطاقة يكتسبه الالكترون المحرر وعليه تقوم أشعة ألفا بعمل تصادمات أخرى مع ذرات الوسط وتؤدى بدورها الى تحرير الكترونات وتكوين ايونات موجبة ونظرا لكتلة جسيم الكبرة (١٤٠٠ كتلة الالكترون) فأن نفاذيتها في المواد صغيرة .

أشعة بيتا هي جسيمات مشحونة وهي عبارة عن الكترونات (موجبة أو سالبة) وهذه الالكترونات الوسط أو موجبة الشحنة تؤثر على الكترونات ذرات الوسط السحنات الوسط السالبة و تجاذب بين الشحنات الوسط السالبة) الشحنات الوجبة والكترونات ذرات الوسط السالبة) موجبة الشحنة و تفقد أشعة بيتا جزء من طاقتها خلال مصادمها مع الكترونات الذرة وتكتسب الالكترونات المحررة طاقة و وتتم تصادمات كثيرة حتى تفقد أشعة بيتا للحررة طاقة و وتتم تصادمات كثيرة حتى تفقد أشعة بيتا كل طاقتها و ونظرا لصغر كتلة الالكترونات فان نفاذيتها كل طاقتها و نظرا لصغر كتلة الالكترونات فان نفاذيتها في المواد كبيرة بالنسبة لأشعة الفا

البروتون جسيم موجب الشحنة وينتج من التفاعلات النووية أو نتيجة تأين ذرة غاز الهيدروجين و مو جسيم ثقيل (١٨٠٠ كتلة الالكترون) وعند مروره في أي وسط يؤدى الى تأين ذرات الوسط الا أن نفاذيتك في ألواد صغيرة ولكنها أكبر من نفاذية أشعة ألفا و

ا دخا جسیما منشطر	
بروتونات أشعة بينا أشعة أنسع أشعة إنسع	
ا مستعد جاما ا بشعد جاما بیترونات	
ليترونات	

شكل (٨) مدى الاشعاعات الوينة



الجسيمات المنشطرة

الجسيمات المنشطرة حسيمات مشحونة تتولد سيجه انشطار النويات الثقيلة مشل اليورانيوم والثوريوم ومنه الجسميات المنشطرة ذات طاقة عالية جدا وكتلتها كبيرة جدا (أثقل من البروتون مائة مرة تقريبا) ومدى الجسيمات المنشطرة مثل مدى أشعة ألفا وتتميز هذه الجسيمات المنشطرة بأنها مشعة وتنطلق خلال التحولات النووية جسيمات بيتا ويصاحبها أشعة جاما ومن أهم النطائر الاسترنسوم - ١٤٣ واليود - ١٣٧ والسريوم

النيترونات جسيمات متعادلة الشحنة ذات كتسلة بقارب البروتون أى أثقل من الالكترون ١٨٠٠ مرة وتحرر النيترونات نتيجة التفاعلات النووية ومن المسادر النيترونية والمناعلات النووية وبسض النظائر المشعة الصناعية (أى التي صنعها الانسان) •

وغالبا ما تكون النيترونات الحرة ذات طاقة عالية وتقل طاقة النيترونات نتيجة اصطدامها بذرات الوسلط فنحصل على نيترونات متوسطة الطاقة ونيترونات بطيئة (حرارية)

ونظرا لأن تفاعل النيترونات مع المواد يعتمله على طاقة النيترونات وكذلك على نوعية الوسط الذي تمر فيه اسلمتحدث فرع من أفرع علم الفيزياء أطلق عليه فيزياء النيترونات يبحث في هذا المجال *

وعبوما فان النيترونات السريعسة تمر من خلال العناصر الثقلية وتفقد جزءا كبيرا من طاقتها عند مرورها في وسط هيدروجين كالماء والبرافين والنيتروتات البطيئة تتفاعل نوويا مع بعض المواد مشل الليثيوم والبسورن

مما يؤدى الى اختفساء النيترونات تماما · كما تتفاعل النيترونات النيترونات النيترونات أيضا · وتتفاعل النيترونات البطيئة بدرجة أقل مع الذهب والفضسة وكذلك الانديوم · ويطلسق على عمليسسة اختفاء النيترونات بالآسر النيتروني ·

وغالبا ما يؤدى تفاعل النيترونات مع المواد الى تحويل ذرات الوسط المستقرة الى نظـائر مشعة تنطلق منهـــا جسيمات بيتا ويصاحبها أشعة جاما قسم علماء فيزياء الاشعاع وعلماء علم الأحيساء الاشتعاعي تفاعل الاشتعاع مع الخلايا الى ثلاث فترات و ونظرا لأن ٩٠٪ من جسم الانسان ماء • لذا فان تفاعل الاشعاع مع الخلايا هو تفاعل مع الماء •

الفترة الأولى وهي الفترة الفيزيائية :

حيث تتم العمليات الفيزيائية والتي يتم خلالها مرور الاشعاع في الوسط (الخسلايا) ويحدث عمليات التأين للرات الوسط في فترة زمنية صغيرة للغاية واحد من مليون المليون من الثانية .

الفترة الثانية وهي الفترة الكيميائية :

حيث تتم العمليات الكيميائية والتي يتم خلالهسا عمليات تكوين الشق الحر والذي بدوره يعمل على تكسسير الروابط بين الجزيئات • ويتم ذلك خلال فترة زمنية صغيرة واحد من المليون من الثانية •

الفترة الثالثة وهي الفترة البيولوجية :

حيث تتم العمليات البيولوجية والتي يتم خلالهسا

ومن خلال المعلومات سالفة الذكر نصل الى الآتى :

 ١ ـــ الاشعاع كم ــ كلما زادت كمية الاشعاع التي تتعرض له زاد الضرر

لاشعاع كيف _ يزداد الضرر من الاشعاع كلما
 كان التعرض الحارجي لاشعة اكس وأشعة جاما ذات الطاقة العالية · بينما يزداد الضرر من الاشعاع كلما كان التعرض الداخل لاشعة ألفا وأشعة بيتا ·

 ٣ ـ لا يظهر التأثير الاشعاعى المباشر الاعند التعرض لجرعة عالية جدا وقد يظهر التأثير الاشعاعى متأخرا عند التعرض لجرعة منخفضة جدا •

 أ التأثير الاشعاعي احصائي بمعنى أن هذا التأثير يظهر على نسبة من الأفراد المتعرضين لنفس الكمية ونفس النوع • وتزيد هذه النسبة بزيادة كمية التعرض وتقل هذه النسبة بتقليل كمية الاشعاع المتعرض له • عرف الانسان الاشعاع من خلال تأثيره أى تفاعله على المواد و تتيجون الى اكتشاف الاشعة السينية عام ١٨٩٥ و وكان أول من حصل على تصوير لأحد أعضاء الجسم (كف زوجته) فى نفس العام على لوح فوتوغرافى

كما توصل العالم هنرى بكريل الى ظاهرة النشساط الاشعاعي من خسلال دراسته على البسلورات باستخدام التصوير الفوتوغرافي في نفس العام أي ١٨٩٥ -

وتستخدم الأفلام المساسة (أفلام التصوير) حاليا فى قياس الجرعة الاشعاعية حيث يتم التفاعل بين الاشعاع وبلورات أيوديد الفضة • ويظهر الأثر بعد تحميض الأفلام. ولقد تم صنع حامل أفلام(") بحيث يمكن تقدير نوع وكمية الاشعاع •

كما استخدم الانسان ظاهرة التـــأين التى تتم فى الهواء وفى بعض الغازات لقياس كمية الاشعاع وتم تطوير ما يعرف بقلم الجيب والذى يتكون أساسا من غرفة تأين

⁽水) للمؤلف بحوث في هذا المجال • ...

وأوراق من الذهب رقيقة وعدسة ومؤشر وذلك لقياس تعرض الأفراد للاشعاع المؤين ·

وتتوفر حاليا أنواع عديدة من كواشف الاشعاع منها ما يعطى مصدل التعرض ومنها ما يعطى التعرض الكل للانسعاع و ومنها ما يكشف نوعا معينا من الاشعاع ومنها ما يكشف أكثر من نوع

ومن الكواشف الحديثة ما يعرف بالوميض الحرارى* وهو عبارة عن بلورة أو بودرة أو كبسولة تحتوى على مادة أو مواد فعالة تتأثر بالاشعاع وتحتفظ بهذا التأثير لفترة زمنية ومن ثم يتم قياس التأثير بعد تعريض البلورة أو الكبسولة للحرارة فتطلق ضوء يعد بواسطة جهاز خاص (ضارب فوتونى) ويسجل فى جهاز خاص (عداد الوميض الحرارى) وقد يزود هذا الجهاز بكومبيوتر لتسجيل الجرعة الاشعاعية للافراد

ومن أجهزة قياس الاشعاع في أماكن العمل أجهزة الرصد الاشعاعي (﴿) (أجهزة المسح الاشعاعي) وقد

⁽大) استخدمت أجهزة الرصد الاشماعي في تسجيل الريادة في التركيز الاشماعي بالسويد في ١٩٨٦/٤/٢٨ وعليه اعلن الاتحاد السوفيتي عن حادثة مفاعل تشيرنوبل ،

نكون هذه الأجهزة تقالة أو ثابتة حسب طبيعة العمل . وقد تتأثر هذه الأجهزة بنوع واحد من الاشعاع أو بأكثر من نوع .

ومن أهم هذه الأجهزة _ جهاز غرفة التأبن وعداد جيجر والعداد التناسبي وتعتمد هذه الأجهزة على نظرية تأين الوسط بالاشعاع · وكذلك العداد الوميضي والذي يعتمد على وجود بلورة أيوديد الصدوديوم التي تشاثر بالاشعاع (أشعة اكس وأشدعة جاما) وينتج من مرور الاشعاع بالبلورة تأين لذرات البلورة والذي يدؤدي الى اثارة ذراتها وينبعث ضوء يعده الضارب الفوتوتي وبأجهزة الكترونية يمكن تحليل النبضات الالكترونية ونحصل على طيف لأشعة اكس وأشعة جاما · كما دخلت الالكترونيات في هذه المجال (ومعظم مجالات المعرفة) وحصل الانسان على كواشف الصلبة ·

وفى مجال الكشف على النيترونات استغل الانسان نوعية التفاعل بين النيترونات والمواد وتوصل الى كواشف للنيترونات عديدة · ومنها الأفلام الحساسة المزودة بمواد فعالة وكذلك ما يعرف بكواشف الأثر النووى ·

وفى مجال النيترونات السريعة استغل الانسان تفاعل النيترونات مع المواد الهيدروجينية وتوصسل الى كاشف وميفى • وفى مجال النيترونات البطيئة استغل الانسان المواد التي لها خاصية الاسر النيتروني في الحصول على كواشف خاصة مثل رقائق الذهب • كما استخار الانسان التفاعلات النووية الانشطارية في الحصول على كواشف عديدة ومنها غرف الانشطار واليورانيوم ككاشف تنشيطي والميكا ككاشف أثر انشطاري (*)

(**) للمؤلف بحوث في هذا المجال •

ه ... الوقاية من الاشعاع

ما أن عرف الانسان الاشعاع المؤين وعرف تأثير هذا الاشعاع على الانسان وعرف كذلك تأثير هذا الاشعاع على المواد توصل الى طرق الوقاية من الاشعاع • ويؤكد خبرا الوقاية من الاشعاع • والدراسات في هذا المجال لم يصرف على أي مجال آخر

تكمن الخطورة من اشعة ألفا في وسولها الى داخل جسم الانسان ولا يتم ذلك الا بعد وصول النظير المسلم الذي يطلق هذه الجسيمات الى داخل الجسم عن طريق الجهاز المتفسى أو من خلال الجروح أو المسقوق كما في حالة الحوادث الاشعاعية كحريق مفاعل تشير نوبل مثلا

أما عند التعرض الحارجي الأشعة الفا فان لها مدى لا يزيد عن عدة سنتيمترات في الهواء وأقل من المليمتر في المواد الصلبة ولهدذا يكتفى بورقة أو شريحة من البلاستيك لامتصاص كل طاقة جسيمات ألفا •

وكما هو معروف أن جسيم الفسا وهو نواة ذرة الهليوم وعند اكتساب هسذا الجسسيم الالكترونات من الألكترونات الحرة يتحول جسيم ألفا الى ذرة هليوم (وهو غاز) متعادل الشمعنة ·

وبالنسبة الى التعرض الداخلى تتم الوقاية عن طريق سد المنافذ الى داخل جسم الانسان وذلك بوضع مرشح (فلنر) بين الجهاز التنفسى والهواء المحمل بالمواد المسعة · وتتم الوقاية كذلك باستخدام ملابس واقية تمنع وصول المواد المشعة الى جسم الانسان عن طريق الجلد مع عدم تناول طعام ملوث اشعاعيا ·

كما سبق ذكره اشعة بيتا هى الكترونات ذات مدى أكبر بكثير من أشعة ألفا ويزيد المدى (المسافة التي يفقد فيها الجسيم كل طاقته) بزيادة طاقة الجسيم و الا أنه من خلال دراسة صفات هذا الجسيم وجد أن عدة سنتيمترات من البلاستيك أو الالومنيوم كافية لامتصاص كل طاقة هذا الجسيم و وعليه فان خطورة هذا الاشتعاع في التعرض الداخل وليس في التعرض الخارجي له و لذا نتبع نفس طرق الوقاية من التعرضات الداخلية باستخدام أقنعة واقية وملابس واقية مع عدم تناول طعام ملوث و

وعموما فان قوة النفاذية الأشعة اكس أكبر بكثير من القدرة النفاذية الأشعة الفا وأشعة بيتا و وتحتاج الى عدة سنتيمترات من الرصاص للوقاية من هذه الأشعة وكما هو معروف أن القوة النفاذية لهذه الأشعة هي السبب الأساسي في استخدام هذه الأشسعة في فحص اللحام والتصوير الاشعاعي والتشخيص والعلاج الطبي

ومن الصطلحات المستخدمة في هذا المجال (طبقة سمك النصف) وهن السمك اللازم من مادة ما (رصاص أو خرسانة ١٠ الغ) لتقليل كمية الأشعة السينية الى النصف وفي العادة تحتاج الى سبعة أمثال هذا السمك لابقافي هذه الأشعة -

كما توجه علاقة بين طبقة سمك النصــف وطاقة الأشعة السينية · ودون الدخـول في علاقات رياضــية



شكل (١٠) التوهين الاشعاعي في الواد بدلاله طبقة سمك التصف

نقول أنه كلما زادت طاقة الأشعة السينية زاد سـمك طبقة سمك النصف ·

ويوجد حاليا في جمهورية مصر العربية معجلات خطية تعمل على تسريع الالكترونات الى طاقات عالية (٢٠ مليون الكترون فولت) واما تستخدم هكذا في علاج الأورام السرطانية أو تصطدم مع هدف لتوليد أشعة اكس بطاقة متوسطة تصل الى ٥٠٪ مليون ألكترون فولت، الا أن مثل هذه الأجهزة قد يؤدى تشغيلها الى انبعاث .نيترونات أيضا لذا يجب الحرص عند تصميم غرف تشغيل ماكينات أشعة اكس التقليدية والمعجلات الخطية و

من أهم الاختلافات بين أشـــعة اكس وأشعة جاما ما يلي :

- أشعة اكس تنبعثمن خارج النواة وهي فوتونات ذات طاقات مختلفة (طيف مستمر) وتنبع من ماكينات الاشعة والمعجلات الخطية ·
- أشعة جاما تنبعث من داخل النواة وهي فوتونات ذات طاقات محددة (طيف متقطع) وتنبع من نواة العناصر الثقيلة ومن التفاعلات النووية •

ومن أهم خصائص أشهعة جاماً ظاهرة النشهاط الاشعاعي أي أن كمية الاشعاع المنطلق من نواة الذرة كمية غير ثابتة وتقل مع الزمن • الا أن معدل التقليل يعتمد على ثابت التحول الاشعاعي أو نصف العمر •

وكذلك يتم ايقاف أشههة جاما (تعرض خارجى) بواسطة استخدام رصاص أو خرسانة (٧ أمثال طبقة سمك النصف) • وكلما زادت طاقة فوتونات البحاما زاد سمك طبقة سمك النصف • وعند التعرض الداخلي يكون من الصحوبة ايقاف أشعة جاما (أي امتصاص طاقة الفوتونات) بالرصاص والحرسانة ، الا أن علماء ازالة التلوث الاشعاعي يعملون على ازالة التلوث الاشعاعي يعملون على ازالة التلوث الداخل (بتناول مواد كيميائية) تعمل على مرعة خروج هذه المواد المشعة عن طريق المنافذ الطبيعية (البول والبراز) ، ويتم نفس الشيء عند التعرض الداخل لنظائر مشعة تطلق جسيمات ألفا وبيتا ، الا أن نوع المادة الكيميائية يعتمد على العنصر المشع الذي تم تناوله (في المالات الطارئة أو عند الحوادث) وعلى العضو أو النسيج الذي يستقر عنده العنصر المشع .

وبالنسبة الى التعرض الحارجي يتم الوقاية عن طريق :

١ ـ تكون المسافة بين المصدر المسيح وبين الفرد أكبر
 ما مكن ٠

٢ ... يكون زمن التواجد في المنطقة الحاوية على الصدر أقل
 ما يمكن ٠

٣ ــ وجود درع واقى بين الصدر وبين الانسان.
 وللوقاية من التعرض الداخلي :

١ _ يجب لبس الملابس الواقية ٠

٢ ... استخدام القناع الواقى ٠

٣ ــ عدم تناول طعام ملوث ٠

كما في حالة الأشعة السينية فان النيترونات تؤدى الى تعرض خارجى ولا تؤدى الى تعرض داخلى (الا اذا تم بلع مصدر نيترونى ... وهذا شبه مستحيل) .

ومن المواد التى تستخدم كدروع واقيسة (*) من النيترونات السريعة الماء والبرافين والبلاستيك والحرسانة وجميع المواد التى تحتوى على الهيدروجين وفى العادة يحتاج الى سمك يصل الى نصف متر لايقاف هسنه النيتروتات السريعة •

ومن المواد التى تستخدم كدروع واقية للنيترونات المرارية _ الكادميوم وذلك لقب درته على امتصاص هذه النيترونات بكفاءة عالية ويكفى شريط رقيق من الكادميوم لعمل ذلك ومن المواد الأخرى التى تستخدم كدروع واقية البورن والليثيوم والذهب والفضة ومواد أخرى • هذا مع العلم بأنه قد استخدم الرمل المبلل والبورن لتوقيف التفاعلات في حريق مفاعل تشيرنوبل السوفيتي •

وكما هو الحال في حالة أشعة جاما فان الوقاية تعتمه على :

⁽大) للمؤلف يحوث في هذا المجال ٠

- ١ ــ زيادرة المسافة من المصدر ٠٠٠
- ٢ تقليل زمن التواجد بالقرب من الصدر ٠
- ٣ وجود درع واق بين المصدر والانسان ٠

وتكلّن الخطسورة من التعرض الخارجي للنيترونات السريعة في قدرة هذه النيترونات للوصسول الى اجزاء مختلفة من جسم الانسان ومن ثم تتفاعل نوويا مع بعض أنوية وعلى سبيل المثال تتفاعل مع صوديوم الدم وكذلك الكبريت بالشعر ومواد أخرى .

الا أن نفس الضرر قد يستفاد منه في علاج الأورام السرطانية

استخدم العلماء وحدة الرونتجون نسبة الى العالم الألماني كونراد رونتجون مكتشف الأشعة السينية كوحدة للتعرض الاشعاعي •

الا أن هذه الوحدة لا تستخدم الا للأشعة السينية وأشعة جاما • وحتى بالنسبة الى أشعة جاما فانها تستخدم للفوتونات ذات طاقة أقل من ٣ مليون الكترون فولت • كما أنها قاصرة على الهواء فقط •

وهذه الوحدة تعطى دلالة لكمية الاشعاع ولا تعطى دلالة لنوع الاشعاع ·

وتعرف هذه الوحدة بأنها كمية الاسسماع اللازم لتوليد وحدة الشحنات في واحد سنتيمتر مكعب من الهواء عند الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط ·

بحیث أن الرونتجون الواحد = $\frac{1}{2}$ ملی کولومب لکل کیلوجرام

والمل كولومب = ١٠٠٠/١ من الكواومب ٠

لتقدير معدل التعرض الاشعاعى من الأشعة السينية أو أشعة جاما يستخدم وحدة الرونتجون لكل ساعة (أو كولومب لكل كيلوجرام ساعة) •

ولقد تم تطوير العديد من الأجهزة التي تعمل بظاهرة غرفة التأين لقياس معدل التعرض الاشعاعي •

وتحتوى هذه الغرفة في العادة على هواه • ونتيجة مرور الاشعاع يتم التأين أى تتولد الكترونات سالبة الشحنة وأيونات موجبة • ولهذه الغرفة عمود عليه جهسد كهربي موجب بوسط الغرفة وعلى حائط الغرفة جهد كهربي سالب الشحنة وعليه تنجذب الالكترونات الى الجهسد الموجب عن ذلك مرور تيار كهربي في الدائرة الخارجية لغسرفة التأين • والدائرة الحارجية لهذا الجهاز متصلة بمقياس (مؤشر) يعطى دلالة لكمية الاشعاع وفي الأجهزة الحديثة يصل الجهاز بعداد يعطى دلالة أيضا لكمية الاشعاع •

بالنسبة الى شعر جاما وجد العلماء ثابت يعسرف بثابت جاما يمكن استخدامه بسهولة لحسساب التعرض الاسعاعى لأى مادة مشعة والعلاقة هي :

ثابت جاما = ٪ مجموع الطاقات لكل كورى على بعد متر _ ساعة

والوحدة رونتجون لكل ساعة س

وعلى سبيل المثال فان ثابت جاما

۲ ــ الكوبالت ــ ٦٠ نظير مشم تنطلق منه فوتونات.
 لكل تحول ثووى

الأول بطاقة ١٦٣٣ مليون الكترون فولت

والآخر بطاقة ١/١٧ مليون الكثرون فولت (ما المثار المار الما

= ۲۰۱۵ (رونتجون لکل ساعة) لکل (کوری)

وذلك على بعد متر من المصدر .

وعليه اذا كانت قوة المصدر المشع واحد كورى يكون معدل التعرض ١٦٢٥ رونتجون لكل ساعة على بعد متر م واذا كانت قوة المصدر ١٢٥ كورى يكون معدل التعرض على بعد متر ١٥٦ رونتجون لكل ساعة على بعد متر بدون تدريح ولا بد من وجود درع بسمك كافي لتقليل الاشعاع بنسبة واحد لكل مائة ألف وتحتاج الى عشرين سنتيمتر من الرصاص لذلك (حادثة وحدة الكوبالت المشع حامعة القاهرة)

مثال آخر : يستخدم مصدر السيزيوم ــ ١٣٧ في علاج الاورام السرطانية وذلك لانه ذو نصف عمر طويل ٣٠ سنة ٠

الا أن هذا الصدر يشع فوتونات بطاقة ٦٦٦٠ مليون الكترون فولت وعليه فأن

ثابت جامًا للسيزيوم ــ ١٣٧ = ٢٣٥° رونتجون لكل ساعة لكل كورى على بعد متر واحد من المصدر ٠

ويوضح الجدول التالى قيم ثابت جاما لبعض النظائر المشعة

ثابت جاماً	تصف العمر	النظير المشع العدد الكتلى
۸۶د۱ رنتجون لکل ساعة لکل کوری	اها ساعة	صودیوم ــ ۲٤
على بعد متر		
۵۸ر۰	٣ر٢ دقيقة	الومنيوم _ ۲۸
۲۹ر۱	۲۷ره سنة	کوبالت ۔۔ ٦٠
۳۲۰	ه٠ر٨ يوم	یــود ـ ۱۳۱
۳۱ر٠	۳۰ سنة	سيزيوم_١٣٧
۲۵ ،	۸ر۲۶ ساعة	ذهب ـ ۱۹۸
۶۸ر ۰	۱۳۲۰ سنة	رادیوم ــ ۲۲٦

وتقدر عدد النظائر بأكثر من ۲۰۰۰ نظیر منهم حوالی ۳۰۰ نظیر مستقر أی غیر مشم والباقی نظائر مشعة ۰ يطبق قانون التربيع العكمى فى مجالات عدة ومنها مجال القياسات الضوئية حول المسادر الضوئية • كما يطبق على انتشار الموجات الكهرومغناطيسية (أشعة آكس وأشعة جاما) والنيترونات السريعة ويطبق كذلك عسل انتشار جسيمات بيتا ولا يطبق على أشعة الله نظرا لصغر مدى هذه الجسيمات فى المواد المختلفة • وكذلك لا يطبق على الجسيمات المنشطرة وانها يطبق على الاشعاعات الصادرة منها •

ويتلخص هذا القانون في أن كمية الاشعاع الصادرة من مصدر مشع تنتشر في جميع الاتجاهات • بحيث تكون النسبة بين كمية الاشعاع على بعد متر الى كمية الاشعاع على أي بعد كالنسبة بين المتر المربع الى مربع المسافة عند أي بعد •

فاذا كان المصدر فى الوضع الأول على بعد متر تكون كمية الاشعاع على بعد مترين هى الربع وكمية الاشعاع على بعد ٣ متر هى التسع وكمية الاشعاع على بعد خمسة متر صى ١٠٠/٤ من الكمية على بعد متر وهلم جرا ولهذا يعتبر هذا القانون من القوانين الأساسية في الوقاية من الاشعاع ٠

وعليه عند دخولنا الى مكان به اشعاع علينا أن نكون بعيدين أكبر ما يمكن من المصدر وللاحظ قراءة جهاز قياس الاشعاع، ولقترب من المصدر بحدر شديد مع متابعة قراءة جهاز الاشعاع و وذلك حتى لا نتعرض الى جرعة لا ضرورة لها ويكون التعرض الأقل ما يمكن و

وكما سبق ذكره يمكن تقدير معهد التعرض بين معرفة ثابت جاما للعنصر المشم ومن معرفة قوة المصدر بالكورى أو البكرل ·

ووُحدة التعرض الكلي هي الرونتجون ٠

وحتى يكون التعرض أقل ما يمكن يبعب أن يكــــون زمن التعرض أقل ما يمكن ·

فعلى سبيل المثال عند دخول منطقة عمل بها مصادر اشعاعية لا بد من توفر الاشارات اللازمة تتعريف الداخل الى المنطقة بالمنسوب الاشعاعي عند المدخسل والتوزيسع التعرضي عند المواقع المختلفة داخل المنطقة ومواقع المصدر المشع والزمن المسموح به للتواجد بالمنطقة .

الحواجز الواقية من الاشعاع

تعمل العواجز الواقية من الاشعاع على امتصاص جزء من (أو كل) طاقة وكمية الاشعاع ·

ويعتبر الرصاص والخرســــانة من أنسب المواد في تقليل كمية أشعة آكس وأشعة جاما ·

ويعتبر الماء والخرسانة من أنسب المواد لتقليـــل كمية النيترونات -

ويعتبر الالومنيوم والبلاسيتيك من أنسب المواد لامتصاص أشعة بيتا ·

ويعتبر الورق أو الشرائح الرقيقة من البلاستيك من أنسب المواد لامتصاص أشبعة الفا

وكما سبق ذكره فان السمك اللازم لتقليل كميسة الاشعاع الى النصف يعرف بطبقة سمك النصف (*) ·

^(*) يستخدم حالياً في انجلترا طبقة سبك العشر وهو السبك اللازم لتقليل الاشعاع الى العشر وهذا السبك = ٢٦٣ سبك النصف لاشعة كوبالت ٦٠ = ٤ سم رضاص

و تحتاج الى طبقتين من سنمكالنصف لتقليل الاشعاع الى الربع ·

ونحتاج الى ٣ طبقات من سمك النصــف لتقليل الاشعاع الى الثمن •

و نحتاج الى ٤ طبقات من سمك النصف لتقليــــل الاشعاع الى ١٦/١ من القيمة الاولى •

و نحتاج الى ٥ طبقات من سمك النصف الى تقليل الاشعاع الى ٢٥٥٥٪ من القيمة الاولى ٠

وعموما نحتاج الى ٧ طبقسات من سمك النصف لتقليل الاشعاع الى أقل قدر ممكن ويزداد السمك بزيادة كمية الاشعاع كما هو الحال في المفاعلات النووية •

وتعتبر الحواجز الواقية من أهم وسائل الوقاية من الاشماع •

هذا ولابد الاشارة الى ان زيادة طاقة الفوتون أو الجسيم يسمتلزم زيادة في سممك الدرع الواقي من الاشعاع •

وتوجد علاقة بين معامل الامتصاص للمواد وطبقــة ممك النصف للفوتونات وهذه العلاقة هي : معامل الامتصاص مضروبا في سبمك النصف = مقدار ثابت ويعرف معامل الامتصاص بأنه معلمل التوهين الاشعاعي وكلما زاد معامل النصيف قلم معامل الامتصاص قل معامل الامتصاص قل سمك النصف ويقدر معامل الامتصاص لاشعة جاما الصادرة من مصدر كوبالت ـ ٦٠ المشع بحلوالي ١٦٠ لكل سم ٠

تقسم التعرضات الاشعاعية الى تعسيرض خارجى وتعرض داخلي •

والتعرض الحارجي يعرف بأنه تعرض الافراد الى الاشعاع من مصــــادر مشـــــعة خارج الحسم ويكتفي بالوسائل سالفة الذكر للوقاية

والتعرض الخارجى يعرف بأنه تعرض الافراد الى الاشعاع من مصادر مشعة داخل الجسم • وكما سيبق ذكره تصل المصادر المشيعة الى داخيل الجسم عن طريق :

- ١ _ الجهاز الهضمي ٠
- ٢ ــ الجهاز التنفسي ٠
- ٣ ــ الجروح والحروق والتشققات ٠
- وللوقاية من التعرضات الداخلية يجب استخدام :
 - ١ _ الاقنعة الواقية .

٢ ــ الملابس الواقية ٠

٣ _ منع تناول طعام تلوث بالاشعاع •

هذا بالاضافة الى وسائل الوقاية سالفة الذكر -

وتكون الجرعة أقل ما يمكن عندما يكون التعسوض الحارجي أقل ما يمكن ويكون التعرض الداخلي كذلك أقل ما يمكن أيضا .

والراد كلمة أجنبية أصلها Rad وهي بدورها عبارة عن الاحرف الاولى من ثلاثة كلمات هي

Radiation Absorbed dose

والراد هی وحدة الجرعة المتصة وهی ناتج قسمة طاقة ممتصة مقدارها ۱۰۰ ارج علی وحدة كتلة مقدارها واحد جرام *

والارج وحدة طاقة صغيرة جدا وهي ١٠/١ مـــن المليون من الجول وتصل الى مليون المليــون الالكترون فولت ٠

وكما سبق ذكره فان الاشعاع كم وكيف ونحسب الطاقة المتصة من حاصل ضربه عدد الفوتونات مثلاً × طاقة كل فوتون ·

أو عدد الجسيمات المشحونة × طاقة الجسيم المسحون •

أو عدد الجسيمات المتعادلة (النيترونات) × الطاقة الممتصة في الجرام •

والجراى كلمة أجنبية أصلها · Gray وهـو اسم عالم من علماء فيزياء الاشعاع اهتم بدراسة توزيع الجرعة في المواد ·

والجرى كالراد وحدة للجرعة المتصة تسستخدم حديثا وهو حارج قسمة الطاقة (بالجول) على وحسدة الكتل (كيلو جرام) ·

أى أن الجراى الواحه = ١٠٠ راد ٠

وبالنسبة الى مشتقات الجراى يستخدم الملى جراى وهو الواحد من الالف من الجراى والميكرو جراى وصو الواحد من الألف الملى جراى أى واحد من المليون من الجراى

وهناك علاقة تقريبية بين التعرض فى الهسسواء ووحدته الرونتجون والجرعة المتصة فى الأنسجة والخلاياء ووحدتها الراد وهذه العلاقة تقول ان الرونتجون = ١٠٠/٩٦ من الراد ·

ولهذا يمكن القول ان الرونتجون هو الراد تقريباً •

والريم كلمة أجنبية واصلها Rem وهي كلمة تتكون من الاحرف الاولى من الجملة Radiation equivalent man

والسبب في استحداث هذه الوحدة هو التأثيرات البيولوجية المختلفة للاشعاعات المختلفة ·

ولقد توصل علماء بيولوجيا الاشعاع الى الآتي : _

واحسه راد من النيترونات له تأثير بيولوجي ١٠ أمثال واحد راد من أشعة جاما ٠

۱ راد من البروتونات له تأثير بيولوجي ۱۰ أمثال ۱ راد من أشعة جاما ۰

۱ راد من أشعة الفا لها تأثير بيولوجي ۲۰ مثـــل ۱ راد من أشعة جاما ۰

۱ راد من أشـــعة بيتــا لها تأثير بيـــولوجي مثل ۱ راد من أشعة جاما ٠

ويطلق على هذه النسبة المعامل البيولوجي النسبي أو المعامل الكيفي • وعليه فان الجرعة المكافئة = الجرعة المتصة × المعامل الكيفي أى أن واحد ريم = واحد راد × المعامل الكيفي وكما سسبق ذكره فان الجسرعة المكافئة. الكلية عن الاشعاعات المختلفة. كما أن الجرعة المكافئة الكلية = الجرعة المكافئة من التعرضات الداخلية بالاضافة الى الجرعة المكافئة من التعرضات الداخلية بالاضافة الى الجرعة المكافئة من التعرضات الداخلية بالاضافة الى الجرعة المكافئة من التعرضات الداخلية ،

هذا بالاضافة الى أن الجرعة المكافئة الكلية = معدل الجرعة المكافئة مضروبا فى زمن التعرض · ووحدة معدل الجرعة المكافئة هو الريم لكل ساعة ·

كما استحدث العلماء وحدة الجراى للجسرعة الممتصة فقد استحدث العلماء وحدة السيفرت للجسرعة المكافئة • وعليه :

فان وحدة الجرعة المكافئة بالسيفرت = وحسدة الجرعة المتصة بالجراى مضروبًا في المعامل الكيفي .

وعليه فان السيفرت = ١٠٠ ريم · ومشتقات السفرت هي الملي سيفرت = ١٠٠٠/١ من السيفرت ·

والميكروسيفرت = ١٠٠٠/ من الملى سيفرت أى الواحد من المليون من السيفرت ·

وللعلم فان حد الجرعة المكافئة المؤثرة للمهنيين =
• ملى سيفرت (٥ ريم) وللأفراد من الجمهور =
• ملى سيفرت وعليه يكون معدل الجرعة المكافئة المؤثرة
= ٢٥ ميكرو سيفرت في الساعة للمهنيين والى ٢٥٥
ميكروسيفرت في الساعة للافراد من الجمهور •

وفى حالة حادثة حريق مفاعل تشيرتوبل الروسى راد التركيز الاشعاعى بالدول المجاورة ووصل معسدل الجرعة المكافئة المؤثر = ٢٥ ميكروسيفرت فى الساعة بعد يومين من بدء الحادثة ثم قل التركيز الاشعاعى فقلت الجرعة المكافئة .

يمكن تصنيف اسس السلامة في مجال الاشعاع (﴿) الى مجالن وهما :

١ - السلامة الاشعاعية ٠

٢ -- السلامة الهندسية ٠

والمجال الاول يهتم بتطبيق قواعــــــ الوقاية مــن الاشعاع سالفة الذكر ·

ويهتم المجال الثانى بتطبيق القواعد الهندسيية خلال عمليات التصميم _ التشغيل وعند ازالة المنسآت النووية وخلال عمليات نقل المواد المسيعة وعمليسات التخلص من المواد المشعة ·

واسس السلامة العامة هي:

^(*) مثل المرّق مصر كخبير فى اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الدوية فى اعداد سلسلة السلامة رقم ٩ بعنوان معايير السلامة لاغراض الوقاية من الإشعاع ، النمسا ، ١٩٨٧ .

- ١ تبرير المارسة الاشعاعية ٠
 - ٢ ــ الوقاية الامثل ٠
 - ٣ تطبيق نظام حد الجرعة ٠

وتقوم الجهة المسئولة في الدولة بالتأكد من تطبيق اسسن السلامة والوضع الحالى في جمهورية مصر العربية مناك أكثر من جهة مسؤلة عن التنفيذ وذلك بنساء على القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ والجهة الأولى هي وزارة الصحة وهي مسئولة عن التنفيذ بالنسبة الى المسادر المشعة المغلقة والاجهزة التي تنبعث منهسا اشمعاعات مؤينة ٠

والجهة الأخرى هي ميئة الطاقة الذرية وهي مسئولة عن التنفيذ بالنسبة الى المفاعلات والمصادر المفتوحة ·

الترخيص الشخصي

تمنح وزارة الصحة أو هيئة الطاقة الذرية المحرية ترخيصا شخصيا بعد أن يقهدم ما يفيد حضوره دورة تدريبية في مجال استخدامات المصادر المشعة (المغلقة أو المفتوحة) من جهة علمية أو من هيئة الطاقة الذرية

ويقوم المركز الاقليمي للنظائر المشعة التابع لهيئة الطاقة الفرية بعقد دورات تدريبية بصفة دورية حيث يدرس الطالب محاضرات نظرية وكذلك يقوم باجسراء تجارب تحت اشراف متخصصين من هيئة الطاقة الذرية

تمنع وزارة الصحة أو هيئة الطاقة الذرية ترخيصا مكانيا بعد أن يتقدم الطالب بطلب بذلك ويجهز المكان الملائم وقبل دخول الصدر المشع به

ويقوم الفيزيائي الصحى بزيارة المكان والتاكد من انه ملائم للغرض المطلوب ويقسوم الفيزيائي الصحى بزيارة المكان بعد دخول المسدر المسع به ويجرى القياسات الاشعاعي) حول المكان ويرفع الفيزيائي الصحى تقريرا الى المسؤلين

وتمنح اللجنة الفنية للوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة التراخيص اللازمة للمصادر المقلقة والأجهزة التي تنبعث عنها اشعاعات مؤينة .

تبرير المارسية


على طالب الترخيص المكانى أن يقدم الى الجهسة المسئولة ما يفيد تبرير الممارسة وأن هناك فائدة نهائية من الممارسة .

ويمكن استخدام العلاقة التالية :

الفائدة النهائية = الفائدة الكلية _ ثمن الانتاج _ ثمن الوقاية _ ثمن الفرر •

ويطلق على هذه العلاقة بعلاقية تحصيل الثمن ... الفائدة ٠

ويعرف ثمن الوقاية بالمبالغ المطلوبة للحصول على أجهزة الوقاية والحواجز الواقية والاقنعة والملابس الواقية، ويعرف ثمن الضرر بأنه المبالغ التى تتعسرها نتيجسة عدريب واعداد الاقراد ثم وفاتهم وعدم الاستفادة منهم م



شكل (١١) تطبيق مبدأ « كل التعرضات الاشعاعية تكون لاقل ما يمكن التوصل له بالمقول مع الاخذ في الاعتبار النواحي الاجتماعية والاقتصادية،

الوقاية الأمثل

على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة المسئولة ما يمكن ما يفيد بأن كل التعرضات الاشعاعية تكون لأقل ما يمكن التوصل له • وهذا المبدأ يعرف بمبدأ ALARA مع الاخذ في الاعتبار النواحي الاجتماعية والاقتصادية •

ویکون التعرض القل ما یمکن عندما تتسهاوی النسبتان : _

التغير في ثمن الوقاية التغير في الجرعة الاشعاعية التغير في الجرعة الاشعاعية التغير في نمن الغير الاشعاعي.

ويطلق على هذه النسبة بمعامل الفا على مداه

وتقدر قيمة هذه المعامل في الولايات المتحسدة الامريكية ١٠٠٠ دولار لكل ربم -

وتختلف قيمة المعامل من بلد الى آخر .

نظام حد الجرعة

طبقا لتوصيات رابطة الوقاية من الاشعاع الدولية قان هناك حد للجرعة الاشعاعية للمهنيين ·

ومنساك حد آخر للجرعة الاشعاعية للافراد من الجمهور والسبب فى ذلك أن عدد المهنيين محدود ويمكن متابعتهم صحيا ولكن الافراد من الجمهور عددهم كبير جدا •

١ ... حد الجرعة للمهنيين ٠

ويعرف المهنيون بأنهم الأفراد الذين يتعرضـــون للاشعاع خلال عملهم ·

وحد الجرعة لهم = ٥ ريم فى السنة = ٥٠ ملى سيفرت فى السنة ولما كان هناك ٥٠ اسبوع عمل فى السنة ٠

لذا فان حد الجرعة الأسبوعى = ١٠٠ ملى ريسم فى الأسبوع = ١ ملى سيفرت فى الاسبوع وحد الجرعة لكل ساعة = ٥ر٢ ملى ريم فى الساعة = ٢٥ ميكرو سيفرت في الساعة وذلك بفرض ٤٠ ساعة عمل لكـــل أسبوع •

٢ ـ حد الجرعة للافراد من الجمهور ٠

ويقصه بالافراد من الجمهور هم الافسراد غسير المهنيين وكذلك الافراد الذين لا يتعرضون للاشعاع بسبب المرض •

وحد الجرعة للافراد من الجمهور = ١٠/١ حسد المجرعة للمهنيين أى المرعة للمهنيين أى السنة أى ٥٠٠ ملى ريم فى السنة . فى السنة .

ولابد للاشارة أن حذه الحدود للتعرضات الخارجية والداخلية معا • كما أن حذه التعرضات لا تشتمل على التعرضات للاشعاعات بالطبيعة (اشعاع الخلفية الطبيعي) •

٦ ـ التعرضات الاشعاعية

يرى خبراء الوقساية من الاشعاع أن التعرضات الاشبعاعية يمكن تقسيمها الى ٤ مجموعات وهي :

١ _ التعرضات المهنية ٠

٢ ــ التعرضات الطبية وهى التعرضات التي تتم
 بناء على توصية من الطبيب للتشخيص أو العلاج ٠

٣ ــ تعرضات الافراد من الجمهور عدا التعرضات الطبية •


٤ ــ التعرضـــات الاشعاعية عنــــ الحـــوادث والطواري.

التعرضات الهنيسة

بالاضافة الى ضرورة تطبيق مبدأ تبرير الممارسة والوقاية الامثل يجب تطبيق نظام حد الجرعة ويمكن تقسيم الافراد (المهنين) وأماكن العمل طبقا للجررعة الاشجاعية السنوية •

يصنف الافراد الى ٣ مجموعات ٠

١ -- المجموعة التي قد تتعرض لجسرعة أكبر من الجرعة السنوية ويجب خضوعهم الى الاشر ف الطبي وتزويدهم بأجهزة قياس الجرعة الشخصية .



٢ ــ الافراد المحتمل تعرضهم لجرعة تزيد عن المجرعة السنوية وأقل من ١٠/٣ الجرعة السنوية ويجب قياس المنسوب الاشعاعي دوريا وعمل فحوص طبيسة لبعض العاملين وتزويد بعض العاملين بأجهزة قيساس الجرعة الشخصية .

٣ ــ الافراد المحتمل تعرضهم لعرعة أقل من ١٠/١
 من الجرعة السنوية ويعاملون معاملة الافراد من الجمهور.

ويمكن تصنيف أماكن العمل الى ثلاثة مناطق :

ا ... مناطق تحت السيطرة حيث تصل الجرعة السنوية ويجب السنوية الى أو تزيد عن ١٠/٣ من الجرعة السنوية ويجب تحديد أماكن الدخول والخروج من هذه المناطق ولابد من توفر أجهزة القياس وتحديد زمن التواجد ووجود علامات بارزة واضحة توضح المنسوب الاشعاعي ووجود المصدر المشم .

٢ ــ مناطق تحت الاشراف حيث تقل الجرعسة الاشعاعية عن ١٠/٣ من الجرعة السنوية ويجب توفــر أجهزة القياس ووجود علامات واضحة توضع نوع المصدر والمنسوب الاشعاعى ٠.

٣ ــ مناطق العمل الادارى ولا تحتاج الى وجـود أجهزة أو علامات واضحة ٠

تستخدم المصادر الشعة والاجهزة التى تنبعت منها اشعاع مؤين (مثل ماكينات الاشعة السينية والعجلات النووية) في التشخيص والعلاج الطبي •

وقى هذه الحالة يجب تطبيق مبدأ تبرير الممارسة والوقاية الامثل ولا يطبق نظام حد الجرعة على المرضى

ولقد ظهر نوع جديد من أنواع الفيزياء الاشعاعية هو فرع دوزميترى (علم قياس الجرعة) المرضى ويهتم هذا الفرع بأن تكون التعرضات الطبية لاقل جرعة ممكنة وعدم تعرض الانسجة والخلايا السليمة للاشعاع .

ويجب على المريض ابلاغ الطبيب بالتعرضات الطبية السابقة حتى يقرر الطبيب حاجــة المريض الى تعرض الشماعي جديد أو الاكتفاء بالتعرضات السابقة ·

كما سبق ذكره أن هذه التعرضات لا تشتمل على التعرضات الطبية • ويمكن أن تعرف هذه التعرضسات بأنها التعرضات الزائدة بغعل التطور التكنولوجي ومنها على مبيل المثال :

۱ ــ نتیجة السفر بالطائرات (٥ میکرو سیفرت لکل ساعة طیران) ۰

 ٢ ــ مشاهدةالتليفزيون وشرائط الفيديو واستخدام أجهزة عرض ٠ (عشرة ميكرو سيفرت في السنة لكسل ساعة مشاهدة يوميا) ٠

٣ ــ التساقط الاشعاعي من التفجيرات النووية ٠
 عشرة ميكرو سيفرت في السنة) ٠

٤ ــ التعرض للاشعاع المنطلق من مواد البنساء
 (واحد ملي سيفرت في السنة) •

٥ ــ نتيجة تشغيل المحطات النـــووية ٠ عشرة ميكروسيفرت في السنة ٠

التعرضات عند الجوادث والطواريء

تمرف هذه التعرضات بأنها تعرضات غير عادية والحالة الطارئة هي الحالة التي تتطلب تطوع من الافراد للتعرض الاشعاعي وذلك لعمل مخطط له وذلك لانتساذ شيء هام أو لوقف خطر وفي هذه الحالة يسمح بتعرض الافراد الى جرعة اشعاعية تصسل الى ضعف الجرعسة السنوية ويمكن تكزار هذه الجرعة ٤ مرات خسلال العمر و

وتعرف الحوداث بأنها الحالات التي لا يمكن التنبؤ بها كما في خالة مفاعل جزيرة الثلاثة أميال وسيسقوط قنبلتي هيروشيما ونجازاكي •

٧ له بعض مصادر الاشعاع الاشعاع بالطبيعة

يتعرض الافراد الى الاشعـــاع المؤين بالطبيعة ويمكن تصنيف مصادر الاشعاع بالطبيعة الى :

ا ... الاشعة الكونية وهي أشعة صادرة من الكون وتصل الى كل مكان على سطح الأرض وتكون أقل ما يمكن في مستوى سطح البحر ويزيد معدل التعرض مع الارتفاع عن سطح البحر • كما يكون التعرض أقل ما يمكن عند خط الاسسستواء وتزيد الجرعة كلمسا يعدنا عن خط الاستواء •

ويمكن تقسيم الاشعة الكونية الى أشعة كونية أولية وأشعة كونية ثانوية وتصل الى سطح الأرض الاشعـــة الكونية الثانوية • وتشتمل الاشعة الكونية الثانوية على الكترونات ويروتونات ونيترونات •

ويبلغ معدل التعرض للاشعة الكونية بمصر ٣٠٠ مبكرو سيفرت سنويا .

٢ - الاشعاع الأرضى وهي أشعة تنبعث من سلسلة

البورانيوم وسلسلة الثوريوم وهي عناصر ثقيلة مشعة وتنطلق منها جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وأشعة جاما هذا بالإضافة الى البوتاسيوم - ٤٠ الموجود أيضا في التربة •

ويبلغ معدل التعرض لملاشعاع الارضى بمصر حوالي ٤٠٠ ميكرو سيفرت سنويا ·

٣ ــ كما يتعرض الافراد الى اشعاع مؤين بالهواء
 وكذلك اشعاع مؤين عن طريق الغذاء

ويبلغ معدل التعرض لهذا النوع من الاشعـــاع بحوالي ۲۰۰ ميكرو سيفرت سنويا ·

٤ ـ يتعرض الافراد الى الاشعاع المؤين الصادر عن مواد البناء وتشتمل مواد البناء على اليورانيوم والثوريوم ونواتج تحولاتهم النووية وكذلك البوتاسسيوم ـ ٤٠ ومذا النوع من الاشعاع طبيعي الا أننا نتعرض له بفضل التكنولوجي

وعموما يصل معدل التعارض السنوى للأفراد من الجمهور من الاشعاع الطبيعي حوالي ١٠٠ ملي سيفرت في السنة في مصر • ويصل الى ١٨٠٠ ملي سيفرت في السنة في انجلترا أو البلاد الباردة وذلك بسبب ندرة تهوية المنازل للحفاظ على الطاقة ويتسبب ذلك في زيادة التركيز الاشعاعي بالمنازل •

تستخدم ماكينات الاشعة السينية في التشخيس والملاج وتعتمه الجرعة الاشعاعية التي يتعرض لها الافراد على الدوامل التالية:

- ١ ... الجهد الكهربي ٠
 - ٢ ـ تيار الانبوبة ٠
 - ٣ _ زمن التشعيل
- ٤ ـــ المسافة بين أنبوبة الاشعة والفرد .

فيزيد التعرض بزيادة الجهد الكهربى وبزيـــادة تيار الأنبوبة وزيادة زمن التشغيل وتقل بزيادة المسافة بين انبوبة التشغيل والمريض ·

ونى حالة التشخيص يكون التعرض لأقل ما يمكن من الاشعاع وفى حالة العلاج يكون التعرض أكبر ما يمكن للعضو أو النسيج المراد علاجه .

وفى العادة يقسم الاشعاع الصادر عن ماكينــة الاشعاع السينية الى اشعاع مباشر واشـــعاع مشتت ويستخدم الاشعاع المباشر في عسلاج الريض · ويجب الوقاية من الاشعاع المشتت · وتستخدم الدروع الواقية للوقاية من الاشعاع المشتت كما يستخدم الاطباء والفنيون دروع واقية لحماية أنفسهم ·

كما تستخدم ماكينات الأشعة السينية في اختبارات الجودة والفحوص اللا اتلافية للخامات والمعادن واختبارات اللحام خاصهة بالنسبة الى جسهم السفن والأنابيب المعدنية •

ولقد استحدث في المجال الطبي ماكينات اشعب سينية خاصة تعرف بأشعة المقطع المحورية وهسده الاجهزة مزودة بكومبيوتر وتتحرك كل من أنبوبة الاشعة والكاشف الاشعاعي (الوميضي) على محور مركزه العضو المواد تشخيصه •

الكوبالت عنصر من العناصر المتوسطة وله عدة نظائر مثل النظير ــ ٥٩ المستقر والمتوفر بالطبيعة ولله نظائر مشعة مثل النظير ـ ٠٦٠ وللتفرقة بين هــنه النظــاثر يجب ذكر رقم النظير أمــام اسـم العنصر (الكوبالت) ٠

ويتولد النظير كوبالت .. ٦٠ نتيجة عمليات الاسر النيتروني • أي يوضع الكوبالت المتوفر بالطبيعة بقلب المفاعل النووي ويتحول النظير غير المشع الى نظير مشع •

وكما مبق ذكره أن هذا النظير الشم يتم تحولات نووية باطلاق جسيمات بيتا · فتتحول نواة هذا النظير المشع الى نواة عنصر النيكل المثارة · والتى تنطلق منها اشعاعات جاما عالية الطاقــة ١١/١/ و ٣٣٠ مليــون الكترون قولت ·


ويتميز الكوبالت المشع بطول نصف العمر ٢٦ره سنة وكذلك ثابت جاما عالى ١٦٢٩ (رونتبعون لكــــل ساعة) لكل كورى على بعد متر من المصدر .

ويستخدم الكوبالت المسسع في عسلاج الاورام

السرطانية العميقة وذلك باستخدام مجموعة من مصادر الكوبالت المسع موزعة بطريقة هندسية داخل اسطوانة مفرعة من الداخل ومدرعة بالرصاص من الخارج ــ بحيث يصل الاشعاع الى المنطقة المراد علاجها في العمق ·

كما يستخدم الكوبالت المشع في فحص اللحام والعمليات الصناعية •

وتستخدم مصادر ذات قوة نشاط اشعاعي منخفضة لمايرة الاجهزة وفي التجارب التي يقوم بها الطلبة خلال الدروس العملية ٠



شكل (١٣) مثقر عام لوحده الكوبالت الشع

يطلق مصطلح وحدة الكوبالت على نظام هندسى كندى (تصنعه الطاقة الدرية بكندا) • وهذا النظام يتكون من اسطوانة من الرصــاص سميكة مجوفة من العاخل • وبالقرب من لم الاسطوانة الســفلي توجد مصادر الكوبالت المشع وهي على شكل أبر طويلة موزعة على شكل دائرة • وعلى طول المسافة من مركز الصـادر وحتى قرب قمة الاسطوانة الرصاصية يتحرك مصــعد صغير كهربيا •

هذا بالاضافة الى وجود تدريع رصاص أسهل منطقة تواجد المصادر المشعة وكذلك هناك تدريع رصاص عند قمة الاسطوانة الرصاصية • كما أن الجهاز مزود بيقات لتحديد زمن التعرض ولا يعمل الجهساز بدون المقات (الكهربى) •

ولقد استخدم الباحثون هذا التكوين لعمل دراسات وبحوث فى مجال تأثير أشعة جاما على المواد المختلفة واستخدم هذا التكوين فى دراسات الفيزياء والكيمياء وعلوم العندسية ٠

ويتميز هذا التكوين بأن الشركة الصنعة تضع في الاعتبار أن يكون سمك الرصاص بالاسطوانة كافيا لوقاية العاملين عند بدء التصنيع وكما سبق ذكره أن الكوبالت حد عصر مقداره ٢٦ره سنة أي أن النشاط الاشعاعي يقل الى النصف بعد خمس سنوات والى الربع بعد ١٠ سنوات والى الثمن بعد مس

ويوجد من وحدات الكوبالت المسسح العديد في مركز البحسوث النووية وفي المركز القومي لبحسوث وتكنولوجيا الاشعاع والمركز الاقليمي للنظائر المسعة د

وأخيرا يطلق لفظ وحدة الكوبالت على هذا التكوين بان الشركة المصنعة تكرر تصنيع هذه الوحدات وتصدرها الى دول العالم •

وحدة جاما التشعيعية

توجد في جمهورية مصر العربية وحدة كوبالت ...

٦٠ التشعيعية العملاقة في المركسز القسومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بمدينة نصر حيث تصل قسوة النشاط الاشعاعي لمسادر الكوبالت بالوحدة الى ٤٠٠ الف كورى كما توجد وحسدة أصغر في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض بالسعودية

وفي العادة توجه الصادر داخل حوض مائي كبير وعنه تشغيل الوحهة ترتفع الصادر ·

 تسبيتفل وحدة خزن الوقود النسووى فى مبنى المفاعل النووى المصرى فى الدراسات والبحوث الخاصسة بتأثير الاشعاع على المواد •

وكما هو معروف أن الوقود النووى يخزن في حوض مائي وفي أماكن محددة ·

ويقوم الفنيون بوضع المواد المراد دراستها داخسل اسطوانة تغلق جيدا وتوضع في الاماكن التي لإ يوجد بها وقود نووى داخل الحوض المائمي .

وكما هو معروف أن الوقود النووى قبل استخدامه فى قلب المفاعل عبارة عن يورانيوم مخصب (أى به نظير يورانيوم ٢٣٥ بنسبة أعلى من وجوده بالطبيعة)

وعند تشغيل المفاعل تتم التفاعلات النووية وتنشطر نويات اليورانيوم مكونة جسيمات منشطرة وكما سبق ذكره فانها نظائر مشعة (تصل الى ١٠٠ نظير) وتنطلق منها اشعاعات مؤينة ٠

الوحدة في عمل دراسات وبعوث في مجال استحداث مركبات كميائية جديدة ذات صفات غير عادية ويستخدمها حاليا في مجال تثبيت التربة والزراعة .

السيزيوم عنصر من العناصر المتوسطة وله عسدة نظائر منها نظير سـ ۱۳۳ وله عدد من النظائر المشعسة أحمها نظير السيزيوم سـ ۱۳۷ والذي تحصل عليه من نواتج انشطار اليورانيوم · بعد عمليات استخلاص كميائية معقدة ·

ویتمیز هذا النظیر بان نصف العمر له ۳۰ سسنة وأن ثابت جاما له صغیر (۳ر و رونتجون لكل سساعة) لكل كورى على بعد متر من المصدر • وتنطلق منه اشعاع جاما بطاقة مقدارها ۲۲ر • مليون الكترون فولت •

وتسستخدم مسادر السيزيوم ذات النشاط الاشعاعي الضعيف في التجارب المملية والابحسات وتستخدم المصادر ذات النشاط الاشعاعي القسوى في مجالات اختبارات الجودة والكشف عن اللحام وتستخدم وحسدات السيزيوم (مشسل وحسدات الكوبالت) في المدراسات الخاصة بتأثير أشعة جاما على المواد ·

وتستخدم كذلك في عسلاج الاورام السرطانيه .

وفى التطورات الحديثة في علاج الاورام السرطانية تم استحداث أبر السيزيوم التى توضع داخل الاورام السرطانية بعمليات جراحية خاصة وتترك بالمريض لعدة أيام •

اليود غاز وله نظائر عديدة مستقرة وغير مستقرة ويستخدم اليود المشع في التشخيص والعلاج وذلك لصفاته الجيدة وأهمها تركيزه في الغدة الدرقية ·

كما أن اليود ينطلق كأحد نواتج الانشطار النووى ولكونه غاز يمكن أن ينتشر من موقع الى آخر ·

ولما كان الجسم فى حاجة الى كمية معينة من اليود واذا زادت الكمية عن هذا الحد · خرجت الكمية الزائدة من المنافذ الطبيعية للجسم · لذا فان تنساول كمية من مركبات اليود على صسورة بودرة أو كبسولة يؤدى الى العمل على وقاية الافراد من اليود ·

ويتميز اليود بصغر نصف عمره حيث يصل الى ثمانية أيام وتنطلق منه أشعة بيتا وأشعة جاما بطاقة منخفضة (٣٦٠ مليون الكترون فولت) .

فى حالة حادثة مفاعل تشيرنوبل الروسى اندفسع الاوربيون على المخسازن الكيمائية والصسيدليات لشراء مركبات اليود وتناولها . وطبقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

١ -- يتناول الافراد الذين تزيد اعمارهم عن سنة
 ١٣٠ ملجرام من ايوديد البوتاسيوم خلال اليوم الأول
 و ٦٠ ملجرام من ايوديد البوتاسيوم يوميا

۲ – الاطفال أقل من سينة يكون تناولهم ٦٥ ماجوام من ايوديد البوتاسيوم يوميا

ولا ينصح بتناول هذه المركبات لليود غير المشسع بعبفة مستمرة ولا يجب أن يزيد مجموع ما يتناوله الفرد عن جرام واحد (أى ١٥ يوم متتالى) . ويجه إن تتناول بناء على توصيات من وزارة الصحة .

٠. ١

الذهب عنصر مستقر في الطبيعة ــ نظير الذهب ــ ١٩٧ وعندما تتم تفاغلات نيترونية مع الذهب ــ يتحول الى نظير ذهب ــ ١٩٨ ٠

والذهب المشمع يتميز بصعر نصف العمر (أقسل من ٣ أيام) وتنطلق منه أشعة بيتا ويتحول الى الرئبق وتنطلق أشعة جاما بطاقة منخفضة (١٤٠ مليون الكترون فولت) •

ويستخدم الذهب في عمليات التشخيص .

كما أن وجود الذهب المشع فى أى وسط لدليــل على توفر النيترونات البطيئة فهــو يستخدم ككاشــــف للنيترونات ·

الصوديوم المشع

الصوديوم متوفر في ملح الطعام كما أنه متسوفر في الدم وللصوديوم نظيران مشعان • نظير صوديوم ــ ٢٢ والآخر نظير صوديوم ــ ٢٤ • الأول له نصف عمن طويل (سنتان تقريبا) والآخر له نصف عمر قصسير (١٥ ساعة فقط) •

والصوديوم - ٢٤ مام جدا وذلك بسبب طاقــة الفوتونات العالية ١٣٨٨ و ٨٦٨ مليون الكترون فولت -

كما أن وجود الانسان بالقرب من النيترونات يؤدى الى تحويل جزء من صوديوم الجسم المستقر الى صوديوم مشم • وهذا بدوره يحول جسم الانسان الى مصدد مشم •

كما يستخدم الصوديوم ككاشف للنيترونات وفى حادثة مفاعل تشيرنوبل أكد المسئولون عدم تعرض الافراد الى النيترونات لعدم اكتشاف الصوديوم المشع فى أحسام التعرضين للاشعاع من

الراديوم حسم صلب متوفر بالطبيعة على شكـــل نظير مشبع ويتولد نتيجة التحولات النووية التى تتم فى اليورانيوم وسلسلته

والراديوم له نصف عمر طويل جدا (١٦٢٠ سنة) ويتحول الى غاز الرادون المشم (نصف عمر قصير جـدا = ٨ر٣ يوم) ٠

ب ولقد استخدم الراديوم (*) في عسلاج الاورام السرطانية من مدة طويلة واستخدمت أبر الراديوم والتي توضع بعمليات جراحية داخل العضو المريض بجسم الانسان •

The Mark State of Bridge of the Committee of the

المراجة ونظرا للمشاكل التي تترتب من كسر هذه الابور منه الابور منه الابور منه الابور منه الابور منه الابور المناطقة المن

(大) استخدم الراديوم فى دهن السناغات وعدادات الطائرات وذلك حتى يمكن رؤيتها فى الظلام • ونظرا للمشاكسل السعية التى أسابت العاملين فى هذه الهنة فقد استبعد الراديوم ويستخدم حاليا مصادر اشعاعية آخرى •

الكاليفورنيوم عنصر غير متوفر بالطبيعة ولقد تم التوصل اليه نتيجة التفاعلات النووية التي تتم باستخدام معجلات عالية الطاقة في الولايات المتحدة وروسيا

للكاليفورنيسوم نظائر عديدة ومن أهمهسا النظير كاليفورنيوم - ٢٥٢ • ويتميز هـذا النظير بأنه مفاعل متحسرك • حيث تنشطر نواه الكاليفورنيوم الى نواتج انشطار وتنطلق نيترونات وأشعة جاما •


كما أنه يتميز بأن كل جرام من الكاليفورنيوم ينبعث منه ٢ مليون مليون نيترون في الثانية • أى أن كل ميكروجرام منه ينبعث منه ٢ مليون نيترون في الثانية •

ويستخدم هذا النظير المشسع كمصدر للنيترونات وكمصدر لأشعة الفسا وكمصدر لنواتج الانشسطار فى المختبرات والمعامل ومراكز البحوث ·

كما تستخدم أبر الكاليفورنيوم ــ ٢٥٢ فى عــلاج الاورام السرطانية ــ حيث توضع الابر بعمليات جراحية فى الاماكن المصابة بجسم المريض .

الا ان أهم عيوب هذا النظير ـ صغر نصف العمر حيث يبلغ 7٦٥٥ سنة فقط ٠

ومن المصادر النيترونية الاخسرى الوجودة بمصر المسادر النيترونية المشعة مثل مصادر الراديوم ـ برليوم ومصادر امرسيوم ـ برليوم والمجلات النووية مثل المولد النيتروني ومعجلات الابحاث •



٧٧

أ يتكون المفاعل النووى أساسا من :

- ۱ _ وقود نووی ۱
 - ٢ _ مصدر للنيترونات ٠
 - ٣ قلب المفاعل •
 - ٤ ـ الدروع الواقية •

والوقود النووي عبارة عن يورانيوم - ثوريوم أو بلوتنيوم والأول والثاني يمكن الحصول عليهما بالطبيعة.

والثالث تحصل عليه نتيجة التفاعلات النووية ٠

واليورانيوم له ٣ نظائر ، الاول نظر يورانيوم ... ٢٣٨ (*) وهو متوفر بالطبيعة بنسبة كبيرة حدا (١٩٩٩٪) والآحر البورانيوم - ٢٣٥ (٧ر٪) والنظر الثالث متوفر بنسبة بسيطة جدا وغير هام ٠ وهذه النظائر ذات نصف عمر طویل جدا ۰

⁽大) العدد امام اسم النظير هو العدد الكتلى وهو مجموع عدد البروتونات والنيترونات بنواة العنمير


واليورانيوم ــ ٢٣٥ يتميز بقابلية عالية للانشطار مع ندرته بينما اليورانيوم ــ ٢٣٨ يتميز بقابلية منخفضة على الانشطار مع كثرته •

ولهذا تتم عمليات تخصيب لليورانيروم ... ٢٣٥ للحصول على قدر مناسب من الانشطارات النووية •


ـ ويحتاج الى مصدر النيترونات لاجراء التفاعلات النووية •

ـ يتكون قلب المفاعل من الوقود النووى والذى يكون على شكل اسطوانات طولية فى مجموعات تتميـز بوجود مسافة محددة بين كل مجموعة وتوضع مــذه الاسطوانات فى وعاء كبير به ماء حيث يعمل الماء كمهدى للنيترونات الناتجة من الانشطارات النووية •

كما يعمل كمبرد للحرارة المصاحبة لهذه التفاعلات النووية



السلامة الاشعاعية _ ١٢٩



شكل (١٦) منظر عام للقنوات الافقية والعمود الحراري لفاعل نووي

ويوجد بقلب المقاعل قضبان سيطرة من الكادميوم. وتعمل هذه القضبان (عن طريق التحكم آليا أو يدويا) على امتصاص الزائد من النيترونات وذلك لضمان التشغيل السليم للمفاعل .

الدروع الواقية للمفاعل (درع حرارى ودرع خرسانى) والدروع الحرارية من الصلب وتعمل عسلى نقليل درجة الحرارة بين قلب المفاعل والدرع الخرسانى والدروع الخرسانية وهى ما تعرف بالدرع الحيسوى (البيولوجى) * وتتميز الأخيرة بسمكها اللازم لتقليل الجرعة الاشعاعية الى مستوى الاشعاع القاعدى *

تتميز مفاعلات البحوث بتوفر القنوات الأفقيسة والقنوات الرأسية • وكذلك العمود الحراري *

والقنوات الأفقية عبارة عن أسطوانات مفرغة فى الدرع الترسانى تفتح وتقفل بواسطة مفاتيح التشدخيل الكهربية ويمكن للباحثين وضع أجهزة ومعدات اللازمة لاجراء التجارب أمامها • وتستغل القنوات الأفقية فى اجراء تجارب فى مجال فيزياء النيوترونات والمفاعلات •

والقنوات الرأسية عبارة عن أسطوانات جافة أو رطبة رأسية وتستغل هذه القنوات في وضع الكواشف النيترونية وكواشف اشعة جاما لاجراء القياسات الخاصة بالتوزيع التدفقي في قلب المفاعل أو على أبعاد مختلفة من مركز المفاعل • كما توجد قناة رأسية خاصة تستخدم لتشعيع العينات (عناصر مستقرة) وتحويلها الى مصادر مشعة تستخدم في دراسات الفيزياء والكيمياء النووية والتطبيقات المختلفة والعمود الحراري عبارة عن قناة أفقية خاصة تتميز بوجود مكعبات من الجرافيت ذات مواصفات نقاوة خاصة وتتميز كذلك بوجود تدفق نيتروني حراري عالى •

٨ ـ أدارة الطاقة الذرية مركز البحوث النووية(*)

وفى جمهورية مصر العربية تبلغ قدرة مفساعل الابحان ٢ ميجاوات ، وهذا المفاعل يتبع قسم الفاعل النووى بمركز البحوث النووية يستخدم المفاعل أساسا قسم طبيعة المفاعلات والنيترونات وقسم الكمياء النووية والاقسام الأخرى يمركز البحوث النووية مثل قسم الطبيعة وقسم البلازما والمجلات والقسم الهندسي وقسم البيولوجيا وقسم الزراعة وعسلوم الاراضي والقسم الهناسي وقسم الفلزات وقسم النطائر المشعة هذا بالإضافة الى قسم الوقاية والدفاع المدنى .

[★] الزيد من البيانات الإعلامية عن مركز البحوت النووية يرجع الى مجلة آخر ساعة ١٩٨٦/٧/١٠ .

المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع

ويضم هسذا المركز أساسا مجموعة من وحدات الكوبالت المشع ووحدات السيزيوم المشع بالاضافة الى وحدة جاما التشعيعية • وفي هذا المركز أقسام للطبيعة الاشعاعية والكيمياء الاشعاعية والصيدلة وعلوم الحياة بالاضافة الى قسم الوقاية وقسم الدوزيمتري (قيساس الجرعة الاشعاعية العالية) •

تضم حيثة الطاقسة الدرية المصرية كل من مركز البحوث النووية والمركز القومى لبحوث وتكنولوجيسا الإسماع والعمل الحار وكذلك جهاز تنظيسم الامسان النووى

والمعمل الحار يشتمل على مجموعة من المعامل ذات المواصفات العالية وذلك لأجراء التجارب المعملية الحاصة باستخلاص الخامات المشعة من الوقود النووى (سابق التشعيع) • ويشتمل المعمل الحار على مجدوعة من الإقسام العلمية •

ويضم جهاز تنظيم الامان النووى محموعـــة من الاقسام خاصة بالمواقع والبيئة والامان الاشعاعي والوقاية ويحوث الاشعاع وتأكيد الجودة وتشفيل الفاعلان وتقل المواد المشعة والتراخيص •

كانت مؤمسة الطاقة النرية الجهاز الذي يشتمل حاليا على :

ا ــ هيئة الطاقة الذرية وتتبع وزارة الكهرباء
 والطاقة خاليا ٠

۲ ــ هیشة المحطات النسوویة لتولید الکهربساه الحالیة و تتبع وزارة الکهرباء والطاقة (مشروع مفاعلات القوى النوویة السابق) .

٣ ــ هيئة المواد النووية ٠

وتهتم بالحامات النووية من ناحية البحث عنهــــا واستخراجها ثم تصنيعها كوقود نووى ·

٤ ــ المركز الاقليمي للنظائر المسعة ولا يزال يتبع
 هيئة الطاقة الذرية ٠

والأخير يهتم بعقد الدورات في مجال استخدام النظائر المشعة والوقاية من الاشعاع · بالاضافة الى اجراه تجارب في مجالات استخدام النظائر المشعة في المجالات الخاصة بالمياء الأرضية ومجالات أخرى · الخطوة الأولى في توليد الكهرباء من محطات القدرة النووية والتقليدية في توليد بخار من تسخين المساء ؛ والاختلاف بين المحطات النووية والتقليدية في أنه بالمحطات التقليدية تتحرر الحرارة من حرق الوقود (الفحسم الزيت للغاز) ولكن في المنشسات النووية تنطلق الحرارة من عمليات الانشطار النووي ويتم توليسك الحرارة بالانشطار النووي وطريقة منظمة في المفساعل النووي و

تستخدم الحرارة بطريقة مباشرة لغلى الماء داخل المفاعل أو بطريقة غير مباشرة عن طريق نقل الحرارة الى الماء في المولد البخاري خارج المفاعل .

وعلى أى حال فان الغرض الرئيسى من الفساعل وأجهزته المساعدة هو توليد بخار عند أعلى درجة حرارة وضغط محتملين •

وما أن يتولد البخار فأن العمليات التالية واحمدة في كل من المحطات النووية والمحطات التقليدية · يدفع البخار التربين المتصل مع مولد كهربي · ففي التربين يتحول جزء من جرارة الببخار الى طاقة ميكانيكية للحركه الدائرية وفي المولد ، تتحول هسنده الطاقة الى طاقسة كهربية .

ويمر البخار المستهلك الخارج من التربين الى مكثف حيث يمرر ماء بارد خلال أنابيب تسبب تكثيف البخار الى مـاء سائل ويخدم المكثف عدة أغراض عن طريق تكثيف البخار فان الضغط الخـارجي لمستهلك التربين قبل وفي نفس الوقت ، فان الحرارة المتبقية في البخار تنزع عند درجة حرارة أقـل لمـاء المكثف البارد و

وأخيرا ، لان الماء المستخدم ذا المواصفات العالية (في توليد البخسار) يحتفسط به بواسسطة تكثيف البخار ، ويعود السائل المكثف كساء تغذيدة الى المولد البخارى مرة أخرى

. الكفاءة الحرارية للمحطة

ويعرف جلاستون وجوردون (١٩٨٢) الكفاءة الحرارية للمحطة النووية بأنها النسبة التالية : _

وتصل درجة حرارة البخار في معظم المحطـــات التقليدية) الى ٥٧٠ درجة منوية والكفاءة المحرارية الى (٠٤٪) مغا بالإضافة الى (١٠٪) تخرج مع حــرق الغازات و (٥٪) ــ تفقد داخل المحطة ويترك (٥٥٪) من الحرارة الكلية تزال بواسطة المكنف أما في المحطات النووية فان أقصى درجة حرارة للبخار تبلغ ٢٨٥ درجة مشوية وتصل الكفاءة الحرارية في المتوسط الى ٣٣٪ ٠

ولا يوجد فقدان عن طريق المدخنة وتفقد (٥٪) داخل المحطة ويترك للمكثف اذالة (٢٢٪) من الطاقة الحرارية · وفى تصميمات المفاعلات الحديث يسسستخدم الصوديوم السائل أو غاز الهليوم بدلا من الماء كمبرد لنزع طاقة الانشطار وبذلك يحصل على درجات حرارة بخار أعلى وكفاءة اعلى •

السعة التصميمية لمحطة نووية هي مقياس لأقصى معدل لتوليد الكهرباء · ويعرف بدلالة الكيلو وات أو باستخدام الميجا وات · والميجا وات = ١٠٠٠ وات ·

ومعظم المحطات التقليدية للتوليد ذات سعة أقسل من ٣٠٠ ميجا وات من الكهرباء • ولكن المنشآت الحديثة (والتقليدية والنووية) ذات سعة في حدود ١٠٠٠ ميجا وات أو أكثر •

ويطلق مصطلح معامل المعطة على النسسية بين المخرج الواقعى الى مخرج التصميم × ١٠٠ ولمعظم معطات القدرة الكبيرة فان معامل المعطة في المتوسط وعلى طول سنة كاملة يصل من ١٠ الى ٧٠٪ •

ويعبر عن كمية الكهسرباء المسستهلكة بدلالة الكيلو وات ساعة وتبلغ الكهرباء المستهلكة بغرض أن معامل المحطة ذات قدرة بعامل المحطة ذات قدرة ١٠٠٠ ميجا وات = ١٩٨٨ مليون كيلو وات ساعة من الكهرباء يوميا وفي المتوسط يكفي هذا الاسستهلاك متطلبات الاغراض السكانية والصناعية والتجارية لنصف مليون فرد في الولايات المتحدة الامريكية و

طبقا للقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ فان هيئة الطاقة اللدرية المصرية هي الجهسة المسئولة عن اصدار تراخيص المفاعلات ٠

ولقد استحدث في هيئة الطاقة الذرية جهاز التنظيم والامان النووى اعتبارا من عام ١٩٨٣ وذلك ليكون الجهة المسئولة داخل هيئة الطاقة الذرية الاصدار التراخيص اللازمة · كما أن القانون رقم ٥٩ ينظم الستخدام الاسماعات المؤينة والوقاية من اخطارها للمصادر المخلقة والمغتوحة والاجهزة التي تصدر عنها السماعات .

وفى الولايات المتحدة الامريكية ومن أجل حساية صحة وسسسلامة الافراد ولفحص تأثيرات قراراتها على البيئة فان هيئة التنظيم النووية وضعت برنامهالتراخيص وتفتيش المنشآت النووية وينفذ هذا البرنامج من خلال قوانين ولوائح تبين الخطسوات التي يجب اتباعها من النشاطات المرتبطة بالطاقة النووية وهذه الاجراءات تخضع لتغييرات من وقت الى آخر .

قبل انشاء معطة نووية أو منشآت ذات علاقة مثل معطة تصنيع الوقود أو معطة أعادة تصنيع الوقود لله يجب المحصول على موافقة من هيئة التنظيم النووى الامريكية وبعد الانشاء لا تعمل المعطة الا بعد الحصول على ترخيص ولا تصدر هذه الموافقات والتراخيص الا بعد مواجعات عديدة تتضمن حضور واستماع الى المجمهور وهمنه الموافقات والتراخيص والمراجعات يجب ان تبين أن الانشاء المقترح والتشغيل يتم مع العناية بصحة وسلامة الافراد والبيئة و

على الطالب وكجرة من طلب الموافقة لانشاء محطة قدرة نووية توضيح الالتزام للمنشأة النووية مع لوائح التقسيمات المحلية واستخدام الإراضي • كما يجب الأخذ في الاعتبار قواعد ولوائح قانون رقابة تلوث الماء المحلية والقومية •

بالاضافة الى الاحتياطات العسديدة التى تتم فى اجراءات التراخيص لتوفير تأكيد قوى (من وجهة نظر السلامة البيئة) أن تركيب وتشفيل المحطة النووية مقبول - بالاضافة الى ذلك فان هيئة التنظيم النووى تراقب التركيبات (الانشاء) والاختبار والتشغيل للمحطة للناكد من الالتزام مم ظروف الموافقة أو الترخيص

وفي الولايات المتحدة الامريكية فصل خاص في

اللوائح الفيدرائية يطلق عليه لوائح الطاقة أو (١٠) وتتضمن هذه اللوائح المعايير والضوابط وعلى العموم فأن المايير تحدد الحدود والطروق لتنفيذ الهدف والشوابط توفر اسس المقارنة للحكم على صلاحية فعل معنى أو طريقة ولهذه اللوائح قوة القانون ولهذا فان الالتزام بها مطلوب .

ومن بين هذه اللوائح جزء ــ ٢٠ ويهتم بمعايير الحماية من الاشعاع ويحكم اطلاق المواد المشعة للبيئة ويضع حدود على التعرضات الاشعاعية للعاملين بالمحطة والافراد من الجمهور من تشغيل المحطة النووية ٠

والجزء ــ ٥٠ ويهتم بتراخيص منشآت الانتــــاج والاستخدام ويصف اجراءات اعداد واملاء طلبات الموافقة على الانشاء وتراخيص التشغيل ٠

والجزء - ٥١ من اللوائح الفيدرالية يهتم بسياسسة التراحيص والتنظيمات والاجراءات من أجل حماية البيئة ويختص باعداد تقارير البيئة والتي يجب تقديمها مع طلبات الموافقة على الانشاء وتراخيص التشغيل .

والجزء - ١٠٠٠من اللوائم الفيدرالية والخاص بضوابط اختيار موقع المفاعل ويهتم بالقواعد الخاصة لتحــــديد صلاحية موقع مقترح لمحطة نووية مع الاخلة في الاعتبار حماية الافراد في حالة حادث ٠

يرى الاستاذ الدكتور ابراهيم فتحى حمودة رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ومستشار رئيس الهيئة الحالى لشنون السلامة أن سلامة المحطات النووية ترتكز على ٣ قواعد اساسية وهي :

١ - التصميم الجيد ٠

٣ ــ الموقع المناسب ٠

٣ ــ خطة الطوارى، الجيدة ٠

وتقع مسئولية سلامة التصميم والانشاء والتشغيل لمحطات الطاقة النــووية على صــــاحب (مشغل) المنشأة النووية ·

وعلى هيئة التنظيمات النووية مسئولية حماية سلامة وصحة الافراد (وصفات البيئة) بالنسبة الى تطـــــور واستخدام الطاقة النووية ·

والمعطات النووية تتميز بأنها تولد كميات كبيرة من المواد المشمة والتي قد تكون خطرة على جميع اشكال الحياة اذا اطلقت بكميات كبيرة الى البيئة · وتهدف لوائح

وعليه فان الجرعات الاشعاعية التي يتعرض لها الافراد والحيوانات والنباتات خلال التشيغيل العادى للمحطة النووية أقل من التغيرات في جرعة الاشعاع الملفية بالطبيعة

وعند تشغيل المحطة قد تحدث ظروف غير عادية واذا لم يتم السيطرة على مثل هذه الظروف قد تؤدى الى حروب كميات كبيرة من المواد المشعة الى البيئة · تطلق هيئة التنظيمات النهوية الأمريكية على فلسفاتها الأساسية في تأكيد سلامة التصميم والانشاء والتشغيل الدفاع في العبق وهي تمثل ثلاثة مناسبيب للسلامة:

المنسوب الأول للسالمة:

أن يكون تصميم المفاعل والاجهزة المساعدة بحيث ان يكون تشغيله لاعلى درجة من الأمان مع فرصة صغيرة لحدوث اعطال •

ولهذا الحد فان هيئة التنظيمات النووية الامريكية من خلال برنامجها الخاص بتأكيد الجودة تؤكد عسلى استخدام دليل ومعايير خاصة لجودة المواد والافراد في عمليات الإنشاء ٠

ويجب أن تصمم المحطة النووية بحيث تتحمــل الاعاصير والتورنادو والظواهر الطبيعية الاخرى • وتكون كذلك قادرة على انهاء التشغيل بسلامة في حالة أقــوى الزلازل المحتمل حدوثه في موقع المحطة •

هذا بالاضافة الى ان التصميم يجب أن يسمسمح بالمراقبة المستمرة أو الدورية للمكونات والانظمة للكشف عن اشارات للعيوب ·

المنسوب الثاني للسلامة :

بالرغم من التأكيدات السابقة عن تصميم وانشاء المحطة بعناية فانه من الضرورى افتراض حسدوث بعض الحوادث الصغيرة أو تشغيل خاطئ خلال عمر خدمسة المنشأة ·

والغرض من الهدف الثانى للسلامة هسو توفير الوسائل القادرة على مواجهة مثل هذه الحوادث وعليه فان المفاعل النووى يجب تزويده بنظام حماية مصمم لمنع واحتواء مدى من الظروف غير العادية .

المنسوب الثالث للسلامة :

يعتمد المنسوب الثالث للسلامة على اضافة مجموعة من الانظمة والحواجز ضد هروب المواد المشعة وذلك لحماية الاقراد حتى اذا حدثت حادثة غير محتمل حدوثها •

ولتأسيس هذه الملامح الاضافية ، يفترض فشلل كبير فى المكونات والانظمة وتحلل نواتجها • ومن تحليل هذه الحوادث الافترافسية يحدد مجموعة مسن حوادث التصميم الاساسية وتصمم انظمة السلامة للسيطرة عليها واحتوائها •

وفى النهاية أن الهدف النهائى للسلامة النوويه هو تقليل حد المخاطر الى منسوب صغير جدا مقبـــول للافراد من الجمهور وكذلك للعاملين فى المحطة النووية

ومعظم الفاعلات العاملة بمحطات القوى النـووية من نوع مفاعلات الماء الخفيف وتقسم الى مفـاعلات الماء المضغوط ومفاعلات الماء المغلى ويعتبر النوع الأول هــو الاكثر شيوعا .


ويقدر احتمال حدوث حادثة انصهار تام لمفاعــلات الماء الخفيف (٥ × ١٠٠٠) لكل مفاعل ــ سنه وهذا يعنى احتمال حدوث حادثة واحدة خلال ٢٠ الف مفاعل ــ سنة تشغيل ٠

الا أن خبراء هيئة التنظيمات النووية الامريكيسة وكذلك في المانيا الغربية قد حددوا احتمالات حدوث انصهار تام ١٠٠٠ كل مفاعل ــ سنة ١ أي حادثة كل ١٠ آلاف مفاعل ــ سنة شفيل ٠

ويذكر الأستاذ الدكتور ابراهيم فتحى حموده (*) أن عدد سنوات التشغيل للمحطات النووية قد بلغ ٣٥٠٠

⁽水) د - ابراهیم فتحی حسودة _ عکاظ _ العسدد ۲۲۲۰ ـ - ۱۸۸۱/۰/۰ _ السعودیة - ۱۸۸۱/۰/۰

بلى ٤٠٠٠ سنة تشغيل وهذا يعنى انه من المفروض عدم حدوث خادث جزيرة الثلاثة أميـــال الامريكى وحــــادث تشرنوبل الروسي والمخالفان لكل توقعات العلماء ٠



شكل (١٧) المناطق حول موقع المعطة النووية

حسن اختيار الموقع

يجب الأخذ في الاعتبار اعتبارات كثيرة عند اختيار موقع يكون مقبولا لمحطة قدرة نووية · وبعض هـــذه الاعتبارات مرتبط مع التوزيع السكاني حول الموقع المقترح وفي الجزء ١٠٠ من اللوائح الفيدرالية الامريكية الخاصة بالطاقة (١٠) تميز ثلاث مناطق مي :

١ ــ المنطقة المقيدة .

٢ ــ منطقة الكثافة المنخفضة أو منطقـــة التخطيط
 للطواريء -

٣ ــ المسافة من مركز سكاني ٠

وهذه المنطقة ثابتة ذات نصف قطر لا يقل عن ١٨٠ كيلو متر أو نصف ميل و تعرف هذه المنطقة بأنها المنطقة التي تحيط بالمنشأة النووية وللحاصب على الترخيص كل السلطات لتحديد الانشطة وتواجد أو طيرد الافراد والممتلكات والسكن داخل هذه المنطقة ممنوع ولكن في حالة وجود أي سكان فيجب أن يكونوا عرضة للمغادرة الفورية وقد يعبر المنطقة طريق عريض سخط سكة حديد _ أو ممر مائي بشرط ألا يكون قريبا جدا مسن المنشأة ولا يتدخل مع أو يمثل خطرا كبيرا للتشسغيل المعادل للمفاعل وحتى وقبل تشغيل المحطة لابد من توفر خطط ملائمة لتنظيم المرور في حالة الطواري و

والهدف الأساسى من وجود المنطقة المقيدة هو تحديد المجرعات الاشعاعية التى قد يتعرض لها الافراد من خارج المحطة فى حالة حادثة غير عادية · ومشل هذه الحادثة يفترض أن تكون انصهار لقلب المفاعل مع اطلاق كميسات كبيرة من نواتج الانشطار للبيئة ·

ويختار نصف قطر المنطقة المقيدة بحيث أن الشخص

الموجود داخل اى نقطة على محيطها لساعتين بعد حسدوت الاطلاق الاشعاعى المفترض لا يتعرض حتى تحت الظروف المجوية القاسية لجرعة جسم كليه تزيد عن ٢٠٠ ريم من تكون جرعة المعدة الدرقيلة لا تزيد عن ٣٠٠ ريم من التعرض لنظير البود المشم ٠

وكدليل لهذه المنطقة ينص جزء ١٠٠ من اللوائح الفدرالية الامريكية للطاقة بأن الفرد الموجود داخسل اى نقطة على الحدود الخارجية للمنطقة ويبقى هناك خلال فترة مرور السحابة الاشعاعية الناتجية عن الحيادثة الافتراضيية (انصهار كامل لقلب المفاعل) ولا يزيد تعرضه للاشعاع عن ٢٥ ريم أو تزيد الجرعة للغييدة الدرقية عن ٣٠٠٠ ريم والغرض من الاجراءات الوقائية مو تقليل الحرعة الاشعاعة الحقيقية ٠

وفى تعديل حديث لهيئة التنظيمات النووية ــ عدل اسم المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الى منطقة التخطيط للطوارى، الثابتة · وتحدد المنطقــة بمسافة ثابتة لا تقل عن ١٦ كيلو متر (١٠ أميال) ·

وهدّه المنطقة يتوفر لها خطط للسلطات المحليـــة لتهجير الافراد · وتعرف بأنها المسافة من المفاعل الى أقرب حدود لمركز سكانى كثيف يضم أكثر من ٢٥ ألف سساكن والمسافة من المركز السكانى الى قلب المفاعل تزيد مرة وثلث عن المسافة من المفاعل الى الحدود الخارجية للمنطقة ذات الكنافة السكانية المنخفضة وعندما يكون المركز المسكانى مدينة كبيرة يجب أن تكون المسافة أكبر و

ويرى كل من جلاستون وجوردن ١٩٨٢ أن الجرعة للأفراد غير هامة في هذه المنطقة ولكن المهم هو الجسرعة للسكان وهي حاصل ضرب عدد الافراد في المنطقة المعرضة والجرعة المتوسطة للفرد ويعبر عنها بوحدات رجل ـ ريم أو رجل ـ سيفرت •

وفى التعديل المقترح للجزء ١٠٠ من لوائح هيئــة التنظيمات النووية الامريكية و تلغى مســافة من المركز السكاني ويحل بواسطة حدود معينة على الكثافة السكانية والتوزيع السكاني خارج المنطقة المقيدة والى مسافة ٣٢ كيلو متر (٢٠ ميل) ٠

قبل حادثه جزيرة الثلاثة أميال الامريكية افترض أن الالتزام بالجزء ١٠٠ من لوائح هيئة التنظيمات النوويه الامريكية والخاص بالموقع بالاضافة الى فلسفة الدفاع في المعمق كافية لحماية الافراد من ناثير حادثة نووية كبيرة واعتبرت خطط الطوارى، كاجراء ثانوى يتم في حسالة انطلاق كميات كبيرة من المواد المشعة بالمنطقة المحيطة .

ومن الخبرة التى نتجت عن حادثة جزيرة الثلاثة أميال الامريكية تبين ضرورة توفير اهتمام زائد الى الاستجابة لخطط الطوارى، وعليه فان هيئة التنظيمات النووية الامريكية تطلب بالاضافة الى الاهتمام بالطوارى، الاشعاعية داخل موقع المحطة النووية على طالب الترخيص عمل الاجراءات اللازمة مع الجهات المسئولة الخاصية بالاستجابة عند الحوادث التى قد تتضمن اطلاق مراد مشعة خارج موقم المحطة .

وتقسم خطط الطوارى الى نوعين :

١ -- خطط للطوارئ على موقع المحطة النووية وهذه
 مسئولية الشغل •

٢ ـ خطط طوارئ خارج موقع المحطة النـــووية
 وهذه مسئولية السلطات المحلة ·

صدر عن الوكالة المولية للطاقة الذرية توصيات خاصة بالتخطيط للاستجابة للحوادث الاشـــعاعية في المنشآت النووية خارج الموقع وذلك عام ١٩٨١ ٠

وأهم ملامح هذه الخطط ما يلي :

- ١ _ التدريم ٠
- ٢ ـ تناول اليود الواقى ٠
- ٣ -- السيطرة على المداخل .
 - التهجير •
 - هـ طرق وقاية الأفراد .
 - ٦ ازالة تلوث الأفراد ٠
 - ٧ الرعاية الطبية ٠
- ٨ ـ تحويل مصادر الطعام والمياه
- ٩ ازالة تلوث المناطق الملوثة •
- ويمكن تقسيم هذه الملامح في ثلاثة أطوار:

الطور الأول:

ويظل هذا الطور لعدة ساعات من بداية الحادثة ويتمثل الحظر من اطلاق المواد المشعة في :

١ _ استنشاق المواد المسعة ٠

٢ ــ التعرض للغيوم المشعة •

وتعتبر البنود الأربعة الأولى من الملامح هامة جدا مع ضرورة استخدام طعام محفوظ (غير ملوث) ·

كما تعتبر البنود الأربعة التالية هامة ٠

الطور الثاني:

ويتمثل الخطر في هذا الطور في الآتي :

١ _ التعرض الخارجي من المترسبات الأرضية ٠

٢ ــ التعرض الداخل من تنفس الجسيمات المتعلقة
 المشعة •

٣ ــ التعرض الداخلى من هضم طعام ملوث حديثا
 (مثل اللبن والخضروات والفواكه) والماء •

وقد تمتد هذه لمدة من عدة أيام الى عدة أسابيع بعد الطور الأول •

وتعتبر البنود رقم ٣، ٤ و ٧، ٨ من البنود الهامة جدا مع ضرورة استخدام غذاء للحيــوانات مخزون (غير مشع) •

الرحلة المتأخرة :

وتعتبر البنود الأخيرة من اجراءات الوقاية هامة جدا مع ضرورة استخدام غذاء للحيوانات المخزن (غير ملوث) · بالاضافة الى حادثة مفاعل جزيرة الثلاث أميال وحادثة تشير نوبل والتي تم في كل منهما تهجير السكان توجه ظروف تشغيل غير عادية عديدة للمحطات النووية ينتج عنها تعرضات اشعاعية للعامنين داخل المحطة وكذلك اطلاقات للمواد المشعة للهواء والماء مما يؤدى الى تعرض الأفراد من الجمهور للاشعاع •

والمهتمون بالحسوادث الاشعاعية لهم اختصاصات مختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر ·

١ – الفزيائيون الاشعاعيون ويهتمون بتطور طرق قياس الجرعة الاشعاعية للأفراد من العاملين بالمحطة وكذلك الافراد من الجمهور ويمكن تقسيم الاشعاع المؤين بالنسبة الى العاملين بالمحطة الى النيترونات وأشعة جاما وأشسعا بيتا • أما بالنسبة الى الأفراد من الجمهور فان الاشسعاع المؤين يقتصر على أشعة جاما وأشعة بيتا فقط ولقد قام المؤلف (*) بتطوير المديد من الكواشف الاشعاعية لقياس الجمهور • هذا بالاضافة الى تطوير طرق القياس حول الجمهور • هذا بالاضافة الى تطوير طرق القياس حول

⁽士) نال المؤلف جائزة الدولة التشجيعية للفيزياء لعام ١٩٧٦ .

٢ - خبراء الوقاية من الاستعاع والفيزيائيسون الصحيون يهتمون بتقدير الجرعة الاشعاعية ومعدلات الجرعة خلال الحادثة وعليه اتخاذ الاجراءات الوقائيسة الملازمة من تدريع - توزيع أقراص اليود - تهجير - تقبد المسخول والخروج وتوزيع أجهزة قياس الجرعة الشخصية للأفراد واستلامها وعدها ثم حساب الجرعة السكانيسة (رجل - ريم) وتقدير عدد الوفيات التي قد تنجم عن الحادثة وذلك لتحديد البحراء ت الوقائية الأخرى مثل ازالة تلوث الافراد وتقرير تحويل مصارد المياه والفذاء وأخيرا ازالة تلوث المناطق تحويل مصارد المياه والفذاء وأخيرا ازالة تلوث المناطق الملمئولين الآخرين :

٣ - الأطباء والمهتنون بصحة وسلامة الأفراد ومتابعة حالات الاصابة وغالبا ما يتم توزيع الأفراد طبقا للجرعة التي يتم تقديرها الى أقراد يتعرضون لجرعة اشعاعية اقل من ٢٥ ريم وأفراد تعرضوا لجرعة اشعاعية تزيد عن ٢٥ ريم والآخرين لهم عناية خاصة وقد تتطلب متابعة يومية وزرع النخاع العظمى واجراءات طبية خاصة ومستشفيات خاصة ومستشفيات

٤ ــ الدفاع المدنى والمساعدة فى حالة توصييل المعلومات من مركز الطوارى، والذى يجتمع به خبرا، الوقاية من الاشعاع وآخرين الى الافراد بالمسازل والاشراف على خطة التهجر والتأكد من استتباب الأمن بالمناطق .

هـــ الأرصاد الجوية لتحديد اتجاه الريح ومن ثم اتجاه
 انتشار السحب والغيوم المشعة

٦ ـ الرعاية الاجتماعية للأفراد من الجمهور خسلال
 وبعد الحادثة مع تقدير التعويضات الملائمة

ومن أشهر حوادث المفاعلات النــووية حادث جزيرة الثلاثة أقيال الأمريكية وحــــادثة مقاعل تشـــــــيرنوبل السوفياتيه • تمت الحادثة بالوحدة الثانية من المحطة النووية بجزيرة الثلاثة أميال بالقرب من هاريسبرج في بنسلفانيا يوم ٢٨ مارس ١٩٧٩ والحادثة لها خطورة انصهار قلب مفاعل من نوع مفاعل الماء المضغوط

أدى خلل عابر (نقدان مصدر تغذية المياه الأساسى الى مولد البخار) الى التشغيل الآلى لثلاث مضخات مساعدة مباشرة • الا أن صمام السحب كان مغلقا وعليه لم تصل مياه التغذية الى مولدى البخار • مع فقد المبرد الثانوى ارتفع ضغط ودرجة حرارة نظام التبريد الأولى • مما أدى الى فتح صمام تقليل الضغط وذلك لتقليل ضغط البخار •

عندما هبط ضغط البخار الى منسوب آمن ، كان يجب غلق المسمام آليا • ولكن لم يتم ذلك وعليه ظل المسخط يهبط الى منسوب أدى الى بدء عمسل نظهام حقن بالبرد ذى الضغط العالى •

⁽大) قام المؤلف بالقاء محاضرة بقسم الكيمياء النووية بهيئة الطاقة الذرية بعد عام من الحادث (١٩٨٠) .

ولقد فسر المشغل ارتفاع سريع في مؤشر منسوب الماء المضغوط على أنها منسوب عال في وعاء المفاعل • مع أن هذه لم تكن الحالة • وعليه أغلقت المضخات الخاصــة بنظام الحقن بالمبرد ذي الضغط العالى يدويا •

ثم تدفق الميساه الجانبية الى مسولهى البخسار عن طريق فتح الصمامات وتم تشغيل نظام حقن بالمبرد ذى الضغط العالى كمحاولة لتعويض فقدان المبرد من خلال صمام الضغط المفتوح •

واعتمدت هذه المحاولة على مؤشر الضنط الخاطئ، مع ان الماء مايزال يفقد •

يعد ساعة وربع من بداية الحادثة تم توقيف مضختى المبرد الأولى بين المفاعل ومولد البخار لمنسح الخطر من الامتزازات الزائدة وفي العادة يستبر التبريد بواسطة دوران الحمل المستمر ولكن لم يتم ذلك بواسطة فراغات في النظام الأولى كما أن هذه الفراغات كانت مسئولة عن الامتزازات في مضخات المبرد الأولى وعند هذه المرحلة كان قلب المفاعل قد تعرض الى زيادة كبيرة في درجة الحرارة .

كان غطاء قلب المفاعل غير مغطى لساعة تقريبا • ومن المحتمل أن يكون قد تم انصهار لبعض الوقود • كما أن تفاعل الزركنيوم فى سبيكة الزركنيوم (والتى تستخدم لتغليف الوقود النووى) مع الماء أدى الى فشل الغطاء لحوالى ٩٠٪ من الوقود • وعليه فان الجزء العلوى من قلب المفاعل تحطم ووقع فى الفراغات بين قضبان الوقود وعليه سبب خنق جزئى البخار والماء • هذا الخنق مع فقاعة هيدروجين كبيرة تكونت من تفاعل الزركنيوم مع الماء منعت تبريد قلب المفاعل بطريقة الحمل الطبيعى لمدة طويلة •

مع ما تم لقضبان الوقود النووى أى فشل التغليف ثم دخول كميات كبيرة من المواد المشعة الى مياه التبريد وتدفق الماء الملوث والبخار خلال صمام ضغط الراحة الى خزان فى الوعاء الكبير وعندما وصل الضغط فى الخزان الى منسوب التصميم أدى شرخ بالقاعدة الى طلاق الماء الى وعاء آخر

انتقلت المياه من الوعاء الآخر الى خزان الفضــــلات المشعة الى المشعة في مبنى مجاور • وهربت بعض الغازات المشعة الى البيئة ولكن الكمية كانت صــــغيرة نسبيا • وأن الإطلاق الرئيسي للمواد المشعة كان عن طريق المياه • وانطلق الى الجو أيضا غاز الكربتون والزينون المشعان •

 ولقد تم التوصل الى أن حادثة مفاعل جزيرة الثلاثة أممال كانت نتمجة :

- ١ _ عيوب في التصميم .
- ۲ _ اجراءات غیر مناسبة ۰
 - ٣ ــ خطأ المشغل ٠

والدروس المستفادة من حادثة مفاعل جزيرة الثلاثة أميال الأمريكية عديدة وأدت الى مقارنة بين القيم النظرية للمصدر (*) الذى تفترض عند التصميم وبين لقيم الواقعية من القياسات التى تمت فى الحادثة والى وضع قيود وضوابط لاختيار المستغلين والأخذ فى الاعتبار أخطاء المسسغلين للمحطات النووية •

^(*) يقصد بالصدر النشاط الاشعاعي الكلي بداخل قلب القاعل .

مع أن مفاعل الأبحاث المصرى سوفياتي الأصل الى أن تصميمه يختلف عن تصميم مفاعل تشير نوبل سوفياتي و المفاعل الأخير يشابه أول محطة طاقة ذرية في المعالم والأخيرة بدأت التشغيل في بلعة أوبننسيك في يونيسو عوار وكان مصدر الحرارة في محطة القسدرة مفاعل حراري مصمم كمنشأة تجريبية وذات حجم صغير وتم ذلك بواسطة اثراء اليورانيوم ـ 700 الى نسبة ٥٪ .

واستخدم الجرافيت كمهدىء للنيترونات والماء كمبرد واستخدم الصلب الذى لا يصدأ كوعاء لقلب الفساعل وكان المفاعل عبارة عن تكوين اسطوانى من قوالب الجرافيت بكتلة ٥٠ طن بداخل وعاء من الصلب الكربونى بقطر ٣٦٢ متر وسمك حائط ٥٠١ سم •

وتبلغ درجة حرارة الجرافيت العظمى عند تشمسفيل المفاعل ٨٠٠ درجة مئوية ولمنع الجرافيت من التآكسد يملأ الوعاء بغاز الهليوم أو النيتروجين ٠

يوجه اليورانيوم الذى يعمل كقلب الفساعل بالجزء

الأوسط من الجرافيت ويعمل باقى مكعبات الجرافيت كعاكس للنت، وثان •

وبلغت قدرات المحطة الأولى ٣٠ ميجا وات في عام ١٩٥٤ ·

ولتدريع المحطة استخدمت طبقتان الأولى سمكها متر واحد من الماء ثم الطبقة الشانية من الخرسسانة الثقيلة (١٦٢٠ جم/سم٣) ويسمك ثلاثة أمتسار · ويبلغ قطر المفاعل بالتدريع ١٢ متر والارتفاع ١٢ متر أيضا ·

وفى عام ١٩٦٤ عدل تصميم المفاعل السابق الى قدرة أكبر حيث بلغت القدرة الجديدة ٢٨٥ ميجا وات بالنسبة المفاعل الذى بنى فى مدينة أورالس • وفى المنشأة التالية من نفس التصميم ارتفعت القدرة الى ٥٠٠ ميجاوات •

وبعد مرور أكثر من سبعينيوما على الحادثة التي تمت بالمفاعل السوفياتي علمنا بوفاة أكثر من عشرين شخصا وأن حوالى ٣٠٠ شخص تحت العلاج ومئات الآلاف هجروا مساكنهم • ومن ذلك يتضح أن حادثة المفاعل الروسي اكبر بكثير من حادثة المفاعل الأمريكي •

وقعت الحادثة بعد منتصف ليلة ٢٦ أبريل ١٩٨٦ ولم تعلن السلطات السوفياتية عن الحادثة الا يوم١٨٨ بريل بعد أن أكلت أجهزة قياس الاشعاع الموزعة حول احدى محطات القدرة النووية في السويد وجود زيادة غير عادية في المنسوب الاشعاعي ولقد ظن أن هذه الزيادة تعود الى خلل في محطتهم النووية ـ الا أنه بعد التأكد من عدم وجود خلل بالمحطة ومن خلال قياس التوزيع الاشعاعي بالمنطقة ومعرفة اتجاه الريح أعلن بالسويد أن هذه الزيادة تعود الى وجود سحابة اشعاعية مصدرها الاتحاد السوفيتي

وفى الثامن والعشرين من ابريل ١٩٨٦ أعلن الاتحاد السوفيتي رسميا أن حادثا قد وقع فى أحسد المفاعلات النووية فى تشيرنوبل والتى تقع على بعد ١٣٠ كيلومتر شمال مدينة كيف بجمهورية أوكرانيا السوفيتية وأن الحادث وقع فى أحد أركان الوحدة الرابعة (من المفاعلات) وأدى الى هدم جزء من المفاعل والاضرار به وأدى الى تسرب بعض المواد المشعة .

ويوضح الشكل الآتي سقف المفاعل الروسي الذي حدث به الحريق




شكل (١٨) في هذه البقعة التي يشير اليها العامل ١٠ يقع النطأ الذي أدى الى وقوع الانفجار ١٠ انه الجزء المحدود من الملومات التي تسربت عن أسباب حدودث الانفجار ١

ولتوضيع الفرق بين المفاعل السونياتي والمفاعلات الأمريكية ... فغي المفاعلات الأمريكية يوضع الوقود النووى داخل قضبان في حوض كبير من الماء بداخل وعاء من الصلب (وعاء) والحرسانة ، وفي محطة تشير نوبل كل قضيب من الموقود النووى وعددهم ١٦٩٣ موضوع داخل أنبوبة منفصلة مملوءة بالماء داخل مكعبات من الجرافيت ... وكل ذلك داخل مبنى بدون أي وعاء حاو خاص ٠ ويبلغ ارتفاع المفساعل ٧ أمتار وقطره ١٢ متر ٠

وتعرف حالة انصهار قلب المفاعل بأنها الحالة التى تحدث عندما ينصهر الوقود النووى · ويبدأ الانصلهار عندما يفشل نظام تبريد المحطة أو تفشلل الأجهزة التى تسيطر على التفاعلات النسلوية · وفى المحطة النووية السوفياتية يساعد الجرافيت على السيطرة على التفاعلات النووية عن طريق امتصاص النيترونات والتى تعمل على بدء التفاعلات النووية بالمحطة ·

ويفسر اندلاع الحريق بمحطة تشيرنوبل بأنه عندما يكون الوقـود ســـاخنا جـــدا فينكسر ويهــرب مــن



شکل (۱۹)

صورة اجمالية المفاعل تشيرتوبل توضيح المُضخّة الرئيسية التي تحطّلت عن المجل بسبب توقف التيار الكهربائي عن المحطّة مما أدى الى ارتفساع برجة حرارة الوقود التووى وانفجار (水) ·

شکل (۲۰)

الفجار الجزء العلوى من الفاعل وتصدع القبة الواقية للمفاعل وتطاير المراد الشمة في الجو كها حصل في حادث الفجار مفاعل تشير لوبل الروسي *

⁽水) من مقال د. توفيق القصير ــ الرياش في ١٩٨٦/٥/٢١

أنابيب الضغط فانه يشعل مكعبات الجرافيت •

وتنطلق الاشعاعات من المحطة عندما يبدأ الوقود في الانصهار ويبدأ حرق الجرافيت • فيتكون ضغط هائل داخل المبنى مسببا التسربات • كما ان الانفجارات المصاحبة مع الانصهار قد تؤدى الى شرخ في سقف أو حوائط المبنى • وتهرب المواد المشعة من المحطة • انظر شكلي ١٩ و ٢٠ •

ومع الزيادة في درجة حرارة الجرافيت الى درجة معينة يحدث احتراق تلقائي وكلما سخن أكثر يتحول الى لهب · وهذا الحريق من الصعب اخماده لأن الماء لا يؤثر فيه · ويتحول ثانى أكسيد الكربون الى أول أكسيد الكربون الى أول أكسيد الكربون ·

ومف اعلات تشيرنوبل الأربعة ذات قدره ١٠٠٠ ميجا وات لكلا منها والأخير بدأ في العمل عام ١٩٨٤ وهذا المجرد المباد والمباد المباد الم

وباستخدام الجرانيت يتمكن الاتحاد السوفيتي من استخدام اليورانيوم غير التخصب أو اليورانيوم ذي التخصيب المتعفقين للحصلة وللوقود والوقود للقنابل اللذرية من المتعلقة المتعالمة المت

وتستخدم هذه المفاعلات كلما كان المفاعل أكبر:


^{&#}x27; ''\' َ ' َ 'لتوليد الطاقة الكهر بية ؛

٢ _ توليد الأسلحة النووية ٠


وقد يظن أن عــدم وجود مبنى حاو للمفــاعل

١ ــ افتراض عدم حدوث حادثة من هذا النوع ٠

٢ ـ ضخامة المبنى حيث أنه مكعب هائل يحتوى على
 عدة آلاف من الأطنان من الجرافيت بداخلها قلب مفاعل
 ٢٥ قدم × ٣٤ قدم فى الوسط .



شكل (٢١) عن مجلة المرس الوطني رمضان ٢٠٦١هـ ١١



شکل (۲۲) خریطة تبین مواقع تسرب الاشمسناع التووی ثم مناطبو. انتشاره ـ. مجلة الحرس الوطنی ــ رمضان ۱۵۰۹هـ

وقد تم قياس التركيز الاشماعي بالعالم خلال الأيام الأولى من الحادثة •

وعموما فان الأفراد من الجمهور يتعرضون الى جرعة السعاعية سنوية مقدارها ١٠٠ ملى ريم ، وتوضيع الحريطة المرفقة معدل التوزيع الاشعاعي شكل (٢١) حيث بلغ أكثر من عشرة أضعاف المستوى المعادى في بوليدا والسببويد وسويسرا ، هذا ولقد سجلت المراصد الاشعاعية انخفاض في التركيز الاشعاعي مع الزمن بعد الحادثة ،

ولقد ذكرت بعض التقارير التى أعلنت أن سبب الكارثة يرجع الى خلل مفاجى، فى الطاقة الكهربيسة وتم تشغيل مولد طوارى، للطاقة الكهربية على الفور الا أن ذلك كان عديم الجدوى ، وعليه توقفت مضخة التبريد الرئيسية فى المفاعل عن العمل ولم تعمل المضخة الاحتياطية ، مما أدى الى زيادة حرارة المفاعل وانصسهار الوقود واحتراق الجرافيت وصعود الندان ،

وكذلك ذكرت التقارير (*) أن الرياح التي كانت سائدة في منطقة المفاعل الروسي رياح جنوبية شرقيسة الى شرقية في طبقات الجو السفلي وغربية في طبقات الجو العليا مما دفع الملوئات النووية من منطقة الانفجار في اتجاه الشمال الغربي والغربي وأن الرياح السائدة في المنطقة الغربية في طبقات السفل الغربية في طبقات السفل تأثر الطقس بمنخفضات البحر المتوسط وتحركات منخفض السودان الأمر الذي يجعل الرياح السطحية جنوبية وبالتالي تكون أجواء المنطقة بمناى عن التلوث الذري .

وذكرت التقارير السوفياتية أن الخياة عادية خارج المنطقة المقيدة ٣٠ كيلومتر • ولاطفاء الحريق قامت وحدات من الجيش السوفياتي باسقاط رمل مبلل ورصاص والبورن

^{(*} الاستاذ عيبي صالح عتقاري _ عكاط ه/ه/١٩٨٦ -

الماص للنيترونات بالطائرات العمودية على موقع المحطة وأن المقيمين داخل المنطقة المقيدة هم من العسكريين لحراسة المصانع والمبانى السكنية والممتلكات الخاصة وهم يرتدون الملابس الواقية طول الوقت وكما تم عمل تدريع خرساني أسفل وحول المحطة وبعد انخفاض درجة الحرارة بقسلب المفاعل الى درجة حرارة الغرفة ثم تغطيسة سقف المحطة بالحرسانة و



شكل (٢٢) رجال الطافى، في المانيا الغربية باقتبتهم الواقية من الاشعاع يقومون بتطهير احدى السيادات القامة من المانيا الشرقية تفاديا للتلوث النووى بعد كارثة مفاعل تشيرنوبل السوفيتي .

شكل (٢٢) يوضع ازالة تلوث سطح سيارة وشكل (٢٤) يوضع كيقية اجراء القياسات الاشعاعية لقفل روسى مهجر • كما يوضع شكل (٢٥) جهاز قياس تركيز الاشعاع بالتربة •



شكل (٢٤) فنى سوفياتى يقوم بقحص مستوى الاشسماع عند طفل من المجرين من منطقة الكارثة •

واعلن المستول السوفياتي بوريس يسين في 6 مايو المهم المايو المهم المايو المهم المايو المهم المايو المهم المهمل المهمل المهمل المهمل المهمل المهمل والرصاص والبورن المخفض معمدل المعرض الى المنسوب بعد عدة أيام م

وتدل التقسادير الواردة من أوربا ساندفاع الأفراد لشراء مشتقات اليود من الصيدليات مسا أدى الى نقصه وكذلك الى الاعلان أن تناول اليود غير مفيد في حالة النشاط الاشعاعي المنخفض مذا ولقد بلغ أقصى معدل للتعرض في بولندا الى ٥ ملى ريم لكل ساعه وفي السويد ١٥ ملى ريم لكل ساعة وفي وخد ملى ريم لكل ساعة و


هذا ولقد تشكلت بهيئسة الطاقة الذرية لجنسة الطوارى، (١) لبحث آثار الحادث آلنوى للمفاعل الذرى السيسوفيتي وفي ١٩٨٥/٥/١ أصسدرت المنكة العربية السعودية (٢) تعابير وقائية تتضمن خطر استيراد المواد والمنتجات الغسذائية من العول الملوثة بالاشسماع النووى ، كما أصدرت العول العربية قرارات بشأن حظر استيراد المواد والمنتجات الغذائية من دول الكتلة الشرقية ،

۱۹۸٦/٥/۸ - ۱۹۸٦/۰)

⁽٢) الشرق الأوسط ـ ١٩٨٦/٥/١٥٠ ٠

مذا ولقد تم اعدام كميات كبيرة من اللحوم فى الأردن و وتطلب الدول العربية حاليا شهادة من المصدر بخلو المواد المندائية من المواد المسعة و وتقوم حاليا معظم الدول العربية بشراء (استيراد) أجهزة خاصة بعمليات الكشيف عن الإشعاع بالمواد الغذائية وأجهزة كشف التلوث الاشعاعي بالاردن خلال الأسبوع الأول للجنة الرصد الاسبعاعي بالاردن خلال الأسبوع الأول من يوليو ١٩٨٦ وضمت في عضويتها ممثل عن الأردن وممثل عن مصر وآخر عن سوريا تركيز الاشباع بالهواء والمساء والسعودية وذلك لمتابعة تركيز الاشبعاع بالهواء والمساء والسلسلة الفسندائية في المنطقة عدا والغيوم الاشعاعية تحتوي على ٩٠٪ من غاز اليود سالم المسيريوم الشع وبلغ أقصى تركيز لليسود في التربة في السسويد والمجر حيث بلغ تركيز لليسود في التربة في السسويد والمجر حيث بلغ م ميكرو كوري في السنتيمتر المربع و

وفى أوربا وخلال الأسبوع الشانى من الحادثة اهتم الأفراد من الجمهور بشراء أجهزة قياس الإشماع للتأكد من خلو المواد الفذائية من المواد المشعة وأدى ذلك الى انتهاء المخزون من هذه الأجهزة • ويرجع تلوث المواد الغذائية الى سقوط الأمطار بدرجة كبيرة والى تساقط الغبار •



شكل (٢٥) احد خبراء المهد القومي للحماية من الاشعاع في فنلندا يستعد لاختباد نسبة الاشعاع في عينة من التربة بالعاصمة الفنلنديسة هلسنكي .

ولا جدال فى أن حادثه حريق مفاعل تشيرنوبل الروسى أوضح أن العالم وحدة واحدة وأن ما حدث فى كيف تأثر به جميع سكان أوربا نفسيا واشعاعيا فمذا ولقد قام المسؤلون بالوكالة الدولية للطاقة الدرية بزيارة لموقع المحطة النووية وكما وأفق الاتحاد السوفيتي على اصدار تقارير يومية عن التركيز الاشعاعي و

كما استعانت السلطات الروسية بالطبيب الأمريكي روبرت جال المتخصص في زراعة النخاع العظمى • حيث عالج عدد من المصابين في موسكو • وكما ذكر العالم المصرى د • محمد كمال الغمراوى (*) أن هذا النوع من العمليات التي يجب أن تتوفر فيها استعدادات خاصة حيث يسمحب النخاع للمريض ويحقن بنخاع عظمى مسليم ويترك المريض في غرفة معقمة لمدة أسبوع يتم خلالهسا تكوين خلايا اللم •

^(*) الاهرام ۱۹۸۲/۷/۸ ٠

^(★★) الجزيرة ۲۰/٥/٢٩٨١ .

مدا ولقد اعلى بعد مرور أكثر من سسبعين يوم على الحادثة حدوث شرخ في ماسورة المياه المشعة أسفل المحطة النووية مما أدى الى تسرب المياه المشعة بمعدل يصل الى ١٠ لتر في الثانية وأنه لم يتم السيطرة على الموقف الا بعد المحاولة الرابعة وأن تسرب هذه المياه قد يصل الى المياه الجوفية ٠

ولا جدال فى أن التقرير النهائى للحادثة سيعده المتخصصون فى الاتحاد السوفيتى وفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

أعلن عن اطلاق ٠٠٠ كيلوجرام (سسحابة) من المنازات المشعة الى الجو في انجلترا من خلال وحدة القدرة المنووية دونجنس في كنت ٠ وحدثت الحادثة حينما قام الفنيون باحلال جزء في نظام تبريد الغاز لمفاعل مجنوكس ٦ ولقد تم هذا الاطسلاق في ٣ مارس ١٩٨٦ ولم يعلن عنه الا في ٤ مايو من نفس العام (٣) وخلال معالجة حادثة مفاعل جزيرة الثلاثة أميال وبعد سنتين من الحادثة أطلق الى الجو ٥٤ ألف كورى من الكربتون سالمشع (غاز) الى الجو ٠كما أعلن عن حادث نووى آخر عند اجراء تفجير نووى (ش) يوم أعلن عن الممراز أله الجو ٠كما نووية في المنطقة وترحيل ٥٠٠ مهندس ٠

ويعلن بمجلة الأخبار النووية والتى تصدر عن الجمعية الأمريكية النووية عن حوادث المحطات النسووية شهريا • وطرق حماية الأفراد منها • ففى الاعلان دروس علميسة يستفاد منها لمواجهة الحوادث مستقبلا • ومما هو جدير

^(*) جريدة Observer ، المماره (*)

[·] ۱۹۸۲/٥/۱۲ الاصرام ۱۹۸۲/۰/۲۸۱

بالذكر أن المحطات النووية تطلق موادا مشعة بالبيئة خلال تشغيلها العادى وفى العادة يتم سحب الغازات المشعة وكذلك المياه المشعة الى خزانات وتترك بها فترة كافية وذلك لتقليل النشاط الاشعاعى بفعل الزمن ثم تطلق الى البيئة بمعدلات محسوبه بحيث يكون تأثيرها على الإنسان والبيئة لأقل ما يمكن ويتم ذلك من خلال مراقبة الهيئات المحلية والقومية وبعد موافقتها .

قى بداية الستينات اهتم العلماء بتأثير الاضعاع على المواد ومن بين هؤلاء العلماء الدكتور عدلى بشساى الاستاذ بالمامة الأمريكية بالقاهرة ولهذا فقد تم اسستبراد وحدة كربالت مشع من الطاقة الذرية الكندية وكانت قوة المصدر (النشاط الاشعاعي) ۱۰۰۰ كورى عند وصول الوحدة منذ خمسة عشر عاما • وهذه الوحدة مدرعة بالرصاص الكافى لتوهين الاشسعاع الى مستوى اشسعاعى منخفض ويسمح بالغيل حوله لفترات تصل الى ثمان ساعات يوميا هذا بالإضافة الى وجود ميقات لتحديد زمن تعرض المواد

ونظرا لتغير الاهتمامات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فلقد تركت وجدة الكوبالت المشيع في غرفة كمخزن (*) ولحاجة جامعة القاهرة لمثل هذا المسدر فقد تمت الموافقة على نقل وحدة الكوبالت الى جامعة القاهرة ولكن بعد 16 عاما من وصول المصدر الى الجامعة الأمريكية بالقاهرة :

غبد خبد

(大) تكلفة اعادة الصدر ألى يلده الأصلى باهظة والمناه

ومن المعلومات السابقة بالكتاب (الفصل السابع) مكن استنتاج التالى :

ا ــ وحدة الكوبالت ــ ٦٠ عبارة عن وعاء رصاص يحتوى على مجموعة من المصادر المشعة ٠ كل مصدر عبارة عن اسطوانة على شكل ابرة مصنوعة من الكوبلت ــ المشع٠ ارجم الى شكل (١٣) ٠

٢ ــ يصدر عن الكوبالت ــ المشع اشعاعات مؤينة وللكوبالت نظائر عده فهناك كوبالت ــ ٥٧ ويتميز يصغر نصف عمره والكوبالت ــ ٥٠ ويتميز بطول نصف عمره النسب (٢٦ره سنة) •

۳ ـ يصدر عن الكوبالت ـ ۲۰ شعاعان لكل تحول نووى و ومناك فوتون بطاقة ۱٫۳۳ مليون الكترون فولت وهناك فرتون آخر بطاقة ۱٫۱۷ مليـون الكترون فولت أى أن الطاقة المتولدة لكل تحــول نووى = ۲٫۵ مليون الكترون فولت :

٤ ــ ثابت جاما للكوبالت ــ ٦٠ = ٢٩ر١ رونتيون
 لكل ساعة لكل كورى على بعد متر

وعليه فان معدل التعرض للمصدر عنسدما استلمته الجامعة الأمريكية بالقـــاهرة (منذ ١٥ عاما) = ١٢٩٠ رونتجون لكل ساعة وهو غير مدرع ٠ ومعدل التعرض لنفس المصدر عندما استلمته جامعة القاهرة في عام ١٩٨٦ $\frac{1}{\lambda}$ معــــدل التعرض لنفس المصدر عندما استلمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة (١٩٧١) وهو غير مدرع \cdot

وهو یساوی 🗼 × ۱۲۹۰ = ۱۲۱۸ رونتجون لکل ساعة علی بعد متر ۰

وذلك لأن قوة المصدر تقل الى النصف كل فترة نصف عمر ونظرا لانقضاء ١٥ سنة أى ثلاثة أنصاف أعمار فان قوة المصدر تقل الى الثمن تقريبا •

ه _ وعليه يكون معدل التعرض على بعد ٥ متر من المصدر وبدون تدريع يبلغ 3% فقط من معدل التعرض على بعد متر تحت نفس الظروف السابقة يبلغ 3% (3%) 3% = 3% (3%) مدرع بالرصاص .

٦ ــ ونظراً لأن المصدر مدرع بالرصاص · ونظرا لأن
 سم من الرصاص ·

وعليه فان معدل التعرض للوحدة وعلى بعد متر وفى وجود درع من الرصاص :

^(*) ارجع الى تعريف سمك العشر في حاشية الفصل الرابع ·

- ۱۲۱(۱۲ رونتجون لكل ساعة في وجود ٤ سم
 رصاص
- = ۱٫۲۱۲۵ رونتجون لکل ساعة فی وجود ۸ سم رصاص
- ۱۲۱ ملی روتنجون لکل ساعة فی وجود ۱۲ سم رصاص
- = ۱۹ر۱۱ ملی رونتجون لکل ساعة فی وجود ۱۹ سم رصاص
- = ۱٫۲۱۳ ملی رونتجون لکل ساعة فی وجود ۲ سم رصاص
- = ۱۲۱ر۰ ملی رونتجون لکل ساعة فی وجـــود ۲۶ سم رصاص

أى ٥ر ١٦١ ميكرو رونتجون لكل ساعة

٧ ــ وعليه يكون معدل التعرض للوحدة على بعهد ه أمتار وفي وجود ٢٠ ميم من الرصاص = ٦ ميكرو رونتجون لكل ساعة (أقل من معدل التعرض للاشهاع الطبيعي) •

. ٨ - جذا ولقد دلت القياسات الاشعاعية على سطح

الوحدة بأن أقصى معدل التعرض = ٥ر٠ ملى رونتجون لكل ساعة ٠

ولتفسير القراءة السابقة تبين أن سمك الرصاص أقل من ٢٥ سم لأن القياسسات تمت على مسافة أقل من متر

٩ _ ولان وحدة الكوبالت على شكل اسطوانى يكون معدل التعرض أقصى ما يمكن بالمنتصف ويقل كلما بعدنا عنه وذلك لأن المسافة التي يجب أن يعبرها شعاع تزيد وعليه يتم تقليل للأشعة الصادرة من المصدر والعابرة الى الإقراد . تم نقل الوحدة دون اتخاذ الأجراءات اللازمة وهي أخذ موافقة وزارة الصبحة وهيئة الطاقة الذرية • ويقوم الفنيون بقسم الوقاية بهيئة الطباقة الذرية بذلك ولكن تحت اشراف أحسد أعضاء هيئة التدريس من قسم الوقاية • ووضعت الوحدة باحدى غرف كلية العلوم بالجامعة كما تم وضع علامات ارشادية على باب الغرفة تفيد وجود مصدر مشم بها • الا أن هذه العلامات الارشادية كانت من الورق للذي يسهل انتزاعه ولهذا فقدت العلامات •

1.1

حرجت وحدة الكوبالت المسسع من الغرفة خسلال الأنشيرع الأول من شهر مايو ١٩٨٦ • وظل المصدر المشيع بداخل درعه الواقى • واكتشف وجود الوحدة خارج الغرفة بعد ثلاثة أسابيع •

ا هذا ولقد تم عمل قياسات اشعاعية دلت على أن أقمى
 معدل تعرض على سطح هذه الوحدة = ٥٠٠ ملى رونتجون
 لكل ساعة ٠ كما تم عمل حاجز (كردون) حول المصدر
 نصف قطره ٥ أمتار ٠

هذا ويحتبل تعرض عدة مثات من الطلبـــة والطالبات لاشعاع هذه الوحدة خلال وجود الوحدة خارج الغرفة

بعد أن قامت لجنة من هيئة الطاقة النرية ووزارة الصحة وجامعة القاهرة بدراسة الموضوع تقرر نقل وحدة الكوبالت المشع الى هيئة الطاقة الذرية لحين اعداد مكان ملائم لها •

لتحديد الضرر الناجم من هذه الحادثة ولأغراض الوقاية من الاشعاع يمكن تصمينيف الضرر الى ضرر فردى وضرر جماعى •

۱ ـ فرر فردی:

نفترض طالبا كان ملاصقا للوحدة لمدة ٨ ساعات يوميا ولمدة ثلاثة أسابيع عند منتصف الوحسدة (أقسى تعرض) .

یک ون التعسسوض الکلی = ¼ × ۸ × ۳۰ = ۱۸ ملی زونتیجون حذا مع العلم بأن الفرد العادی یتعرض الی ۱۰۰ ملی رونتیجون فی السنة وعلیه تزید احتمال الاصابة بالسزطان من واحد فی المائة آلف من الاشسعاع الطبیعی الی ۱۱ فی الملیون ۰

٢ - ضرر جماعي :

نفترض وجود الف شخص ملاصقين للوحسة الده ٨ ساعات يوميا ولمدة ثلاثة أسابيع عند منتصف الوحدة (أقصى معدل تعرض)

یکون التعرض الکلیلهم جمیعا ≔۱۲×۱۰۰۰ ≒۱۲ رجل ــ رونتجون ۰

ومن البيانات سالفة الذكر بخصوص الخطر الاشعاعي بالفصل الأول · واحتمالات الوفاة · ۱ ــ احتمال وفاة فرد واحد نتیجة ملاصقته للوحدة
 ۸ ساعات لمانة ۳ أسابیع = ۱۲ × ۱۰ ۳ × ۱۰ ۴ ــ.
 ۱۲ × ۱۰ × ۲۰ ۱۰

أى واحد في المليون ·

 ٢ ــ احتمال وفاة فرد واحد من ألف نتيجة ملاصقتهم جميعا للوحدة ٨ ساعات يوميا لمدة ٣ أسابيع (فرض مبالغ فيه لصغوبة تحقيقه)

 $-17 \times 1^{-3} = 7c \times 1c^{-3}$

أي واحد في الألف .

الا أنه بالواقع يقل الاحتمال الى واحد في المائة ألف لأن زمن التلاصق أقل بكثير من ٨ ساعات يوميا لمدة ثلاثة أسابيع ولأن ١٠٠٠ شخص مثلا لا يمكن أن يكونوا بنفس الموقت و والضرر الذي وقع نتيجة هـذا الحادث هو ضرر نفسي جماعي •

واذا كان لى تعليق على حادثة وحدة الكوبالت ــ المشمع التي تمت بجامعة القاهرة فهو الآتي :

ال يجب على الجامعة الأمريكية بالقاهرة التخطيط
 السليم بشأن كيفية التخلص من المسلم
 استيراده من خمسة عشر عاما

 ٢ ــ كان يجب الاتصال بوزارة الصحة وهيئة الطاقة اللذية وترتيب اجراءات تقسل المصدر وأخذ الموافقسات الرسمية .

٣ - كان يجب على جامعة انقاهرة اعداد المكان الملائم
 لتشغيل وحدة الكوبالت المشع وليس المكان الملائم لتخزين
 الوحدة ٠

كان يجب التساكد يوميا من وجسود اشارة
 الاشعاعات المؤينة بالفرفة والتأكد من أن وحدة الكوبالت
 المشع بها • وهذه من واجبات أمن الكلية •

الضرر (كما انضح من الحسابات الأولية) للفرد
 تزيد عن الواحد في المليون أي بهم من الضرر الناجم
 عن الاشعاع الطبيعي .

آ - الفرر على الأفراد يزيد بزيادة عددهم - وعلينا
 أن نتجنب التجمهر في حالات الاشعاع كما حو الحال في
 حالات أخرى كالحريق مثلا •

 ٧ ـــ الضرر الذى وقع هو ضرر نفسى ـــ أصاب الطلبة خلال فترة امتحانهم وكان يمكن تجنبه ، باتخاذ الاجراءات السليمة من قبل ادارة الجامعة ·

١٨٠ كما وقع ضرر نفسى على الأفراد من قبل رجال الاعلام وذلك لاستخدام لفظ ـ قنبلة الكوبالت _ وهو لفظ خاطئ علميا • لأن القنبلة تنفجر أما الوحدة الخاصسة بالحادث فهى لا تنفجر • الا أنه فى حالة الحروب _ بوجد ما يعرف بقنبلة الكوبالت حيث تتكون من الكوبالت المشع فى صورة مسحوق بقلب القنبلة وهمذا المسحوق مشم وعند انفجار القنبلة ينتشر فى الهواء والماء والمواد الغذائية مسببا تلوث داخل وتلوث خارجى وتعرض اشعاعى هائل • حتى القنابل الكوبالتية المشعة يوجه قواعد واجراءات خاصة بها:

ا ــ لعبور منطقة التلوث وذلك باستخدام الملابس
 الواقية والاقنعة الواقية ويفضل أن يتم ذلك بواســـطة
 المدرعات •

٢ ــ ازالة تلوث منطقة التلوث وتتطلب زمنا طويلا
 لتقليل كمية الاشعاعات بالمنطقة أو تقليب الأرض كما سبق
 ذكره مع استخدام مواد كيميائية خاصة

وفى الحتام فان استخدام الاشعاعات المؤينة له فوائد عديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر علاج الأورام السرطانية وتشخيص الأمراض المختلفة والكشف عن عيوب المواد وتعقيم المواد الطبية وحفظ الأغذية ومتابعسة العمليات الكيميائية والكشف عن البترول والماء وكذلك في مجالات أخرى منها الدراسات والبحوث العلمية .

ولا يمكن تجنب هذه الاشعاعات المؤينة لانها موجودة بالطبيعة في الهواء والماء والمواد الغسنة المية ولكن بكميات متناهية في الصغر وتصل الينا من الأشعة الكونية كما تنطلق من التليفزيون وأجهزة العرض وتوجد في بعض المجوهرات وحتى في زجاج العدسات • كما أننا نتعرض لجرعات اشعاعية زائدة عند السفر بالطائرات وذلك لزيادة كمية الاشعاعات المؤينة مع الارتفاع عن سطح البحر •

ومع استخدام الاشعاعات المؤينة تقع حوادث ومن خلال تفهم الحادثة نتجنب حوادث مثلها • والحوادث تقع بالدول المتقدمة والدول النامية أيضا •

وكما ذكر د٠ جابر حسيب (*) أن حادثة ممسائلة

^(﴿) الأعرام في ٤/٦/٢٩٤ . .

رقمت في الكسيك عام ١٩٨٣ عندما بيعت وحدة كوبالت مشع الى تاجر خردة وأدت الى تعرض ٢٨ فرد في المكسيك لجرعات تتراوح بين ١٠٠ و ٣٠٠ ريم وأرجعت الوكالة المعولية للطاقة المذرية هذه الحادثة الى عدم تنفيذ تشريعات الوقاية من الاشعاع بالمكسيك بالكفاءة المطلوبة .

بعد أكثر من سبعة شهور على انفجار مفاعل تشرنوبل التضع أن السبب الرئيسي لهذا الانفجاد هو خطأ بشرى ولقد سبب هذا الحادث نكسة للصناعة النووية العالمية وكذلك تأجيل مرة أخرى للبرنامج النووى المصرى مع اعادة دراسته مرة أخرى على ضوء ما حدث في مفاعل تشرنوبل وكما سبق ذكره فإن البرنامج المصرى يتضمن بناء ثمان محطات قدرة نووية لتوليد الكهرباء قدرة كل منها ألف ميجا وات .

هذا ولقد دلت القياسات الاشعاعية على أن السحابة الاشعاعية لا تعرف الحدود الجغرافية بين الدول • ويمكن اعتبـــار هـــنه الحادثة بمثابة تفجـــير نووى بالقرب من سطح الأرض ثم في منطقة آهلة بالسكان • ومن حسن الطائع (١) أن هذا الانفجار تم بعد منتصف الليل ومعظم السكان داخل منازلهم وكذلك انتشار السحابة الاشعاعية بقوة ضغط الانفجار رأســــيا الى أعلى وانتشرت السحابة بسحابة

 ⁽١) د٠ محمد أحمد جمعة ، البعد الرابع لانفجار مفاعل تشيرتو بل _
 الشرق الأوسط _ ١٩٨٦/١٢/٥

الاشتجاعية بواسمطة الرياح الى معظم الدول الأوربية وتساقط الغبار الذرى على الأراضي الزراعية كما هو الحال مع الأتربة أو بفعل المطر •

، ووصل الاشعاع النووى الى الانسان في أوربا عن طريق •

أيا (أ) التعرض الخارجي

(ب) عن طريق تنساول الطعام أو الاستنشاق ــ
 التعرض الخارجي •

وبالنسبة الى منطقة الشرق الأوســـط فقد يصل البنا الاشعاع عن طريق الطعام المستورد

ولقد تم تشكيل لجان للكشف على سلامة البضائم المواد الفدائية الواردة الى منافذ دول الشرق الأوسسط وذلك للتأكد من سلامتها وعدم تلوثها بالاشعاع الناتج عن حادث المفاعل السوفياتي وذلك للحفاظ على صسحة المواطنين و ويتم ذلك على مرحلتين :

الرحلة الأولى: الكشف السريع على جميع المواد الفذائية بواسطة أجهزة كشف الاشعاع المتنقلة ·

الرحلة الثانية: عندما يكتشف الفريق الأول ارتفاع في المستوى الاشعاعي لبعض العينات تتقل هذه الهينات الى معامل المركز النووي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بمصر ومعامل كليسة الهندسسة جامعة الملك عبد العزيز فيًا السعودية وذلك لاجراء التحليل الدقيق لتحديد العناصر المشعة ونسبة كل عنصر بالعينة •

عدا ولقد تم ضبط العديد من المواد المسعة الملوته السماعيا الواردة الى مداخل بعض دول الشرق الأوسسط وتم اعادة هذه المواد الغذائية الى مصادرها ولم يسمح لها بدخول هذه الدول •

ومن خلال تجميع القياسات الاشعاعية التي تصنا داخل الاتحاد السوفياتي وخسارجه في أوربا وأمريكا واليابان اتضح أن المادة المشبعة التي أطلقت في اليوم الأولي للانفجار وصلت الى ١٢ ميجا كورى انتغفست الى ٢ ميجا كورى في اليوم الرابع والخامس ثم ارتفعت مرة أخرى الى ٧ ميجا كورى في اليوم الثامن والتاسع بصد الانفجار ويرجع السبب في زيادة الانبعات الاشعاعي ال المحاولة التي تمت لتغطية قلب المفاعل عن طريق قذف مواد منها الرمل والطين المبلل والخرسانة والبوران والرصاص بواسطة الطيران العمودي وقد تمت السيطرة على درجة الحرارة داخل المفاعل بواسطة حقن قلب المفاعل بالنيتروجين السائل (ـ ١٤٦ درجة مئوية) •

ومن أهم العناصر التي أطلقت من قبل المفاعل عنصر السيريوم _ ١٣٧ وتقدر كمية المواد المشعة التى اطلقت من السيريوم من قلب المفاعل السوفيساتى مليون كورى أى حوالى ٤ ١٠٠٤ بكريل أى ٤٠ ألف مليسون مليون بكرل (والبكرل كما سبق ذكره فى العصول السابقة مى وحدة النشاط الاشعاعى ويمثل واحد تحول نووى لكل ثانية) ويتميز السيريوم المسمع بأنه يتحول الى باريوم متهيج والأخير يتحول الى عنصر باريوم مستقر مع انبعاث فوتونات بطاقة ٦٦٠ كيلو الكترون فولت .

ومن خلال دراسة تأثير السيريوم المسم على الإنسان تم الاتفاق بين دول السوق الأوربية المستركة على أن يكون حد السماح بدخول المواد الغذائية على النحو التالى:

ا ـ اللحــم والمواد الغذائيـة ماعـدا اللبن :
 النشاط الاشعاعى لكل كيلو جرام .
 بكريل لكل كيلو جرام

٢ - اللبن : ٣٧٠ بكريل لكل لتر

وكذلك غذاء الأطفال

وتقوم معظم دول الشرق الأوسط بتطبيق توصيات السوق الأوربية المشتركة ·

وختاما فان من فوائد حادثة انفجار مفاعل تشرنوبل اهتمام الدول بشراء أجهزة قياس الاشعاع بالبيئة وتدريب الكوادر على استعمال هذه الأجهزة الفائقة الحساسسية

ووضع لوائع وتوصيات بشأن السماح للمواد الغذائية التى قد تحتوى على مواد مشعة بدخول المدائن و وبالنسبة الى بعض الدول العربية فقد تشكل مركز رصد اشعاعى بين مصر وسوريا والعراق والسعودية والاردن يهدف الى عمل شبكة رصد اشعاعى فى كل دولة من هذه الدول ومن ثم تعسل على تبسادل المعلومات والخبرات فى هذا المجال

ولايزال الانســان يتعلم من أخطــائه ويستفيد والله الموفق .

القاهرة £1/1/٧٨١١

- ۱ د محمد أحمد جمعة وصلاح مصطفى الاشعاع
 الذرى دليل وطرق الوقاية دار الراتب لبنان
 ۱۹۸۵ •
- ۲ ـ د محمـــد أحمــد جمعــة ـ تلوث البيئــة والاشعاع والأمان ـ مكتبة الخريجي ـ الرياض ـ ١٩٨٥ ٠
- اسس السلامة للحماية من الاشعاع _ منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية _ سلسلة السلامة رقم ٩ ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية _ مترجم الى العربي _ هيئة الطاقة الذرية ٠ مصر ٠
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ والخاص بتنظيم اسستخدام الاشسماعات المؤيسة بجمهورية مصر العربية ٠
- د خضر عبد العباس حمزة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منشــورات لجنة الطاقة الذرية العراقية بغداد ۱۹۷۳ •

- آ ـ د ٠ عدنان مصطفى ــ الطاقة النــووية العربية ــ
 عامل بناء جديد ــ مركز دراسات الوحدة العربية ــ
 لينان ١٩٨٣ ٠
 - ٧ ـ الدكتور اسماعيل بسيونى هزاع ـ قصة الذر،
 الكتبة الثقافية العدد ٢١ ـ ١٩٦٠ ـ مصر
- ٨ ـ الدكتور محمد يوسف الشواربي ـ الذرة في حدمه الزراعة ـ الكتبة الثقافية العدد ٣٦ ـ ١٩٦١ ـ مسر
- ٩ ــ د ٠ محمد أحمـــد جمعة ــ ندوة بقســـم الكمياء
 النووية ــ هيئة الطاقة الذرية عن حـــادثة مفاعل
 جزيرة الثلاثة أميال ــ مارس ١٩٨٠ ٠
- ١٠ د٠ محمد أحمد جمعة الجواجز الواقية للنيتروانت
 بـ رسالة العلم ٣٧ ، ١٩٧٠ ٠
- ۱۱ ـ د محمد أحمد جمعة ... تدريس الفيزياء الصحية بالجامعات ... المؤتمسر العربي لتدريس الفيزياء بالجامعات ... ديسمبر ١٩٨٢ ... القساهرة آكاديمية البحث العلبي والتكنولوجيا •

- F.H. Attix, W. C. Rocsch, Radiation Dosimetry. Academic Press, 1968.
- J. Sharpe, Nuclear Radiation Detectors John Wiley, 1964.
- S. Glasstone and A. Sesonkî, Nuclear Reactor Engineering, Van Nostrand Reinhold company. 1967.
- 4 S. Glasstone and W. H. Jordan, Nuclear Power and its environmental effects, American Nuclear Society, 1982.
- Safety series No 55.
 Planning for off-site Response to Radiation Accidents in Nuclear Facilities, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1981.
- Safety series No. 57, Generic Models and parameters for Assessing the Environmental Transfer of Radionuchides from Routine Releases, International Atomic Enery Agency, Vienna, 1982.

- A. Klimov Nuclear Physics and Nuclear Reactors; Mir Publishers, Moscow, translated to English, 1975.
- 8. Constitution of International Radiation Physics Society, 1986.
 - R. F. Mould, Radiation Protection in Hospitals, Adam Hilger Ltr., 1985.

الفهرس

صفحا	Ji								الموضوع
٣	•	•	٠	٠	٠	•	•		مقبيامة
٥	•	•	٠	•	_	•	٠	٠	الاشعاع
٩	•	٠	•	•	•	٠	٠	•	الاشعة
11	•	٠	٠	•	•		بسية	فناط	الاشعة الكهروم
١٥	•	•	٠	•	•	•	٠	•	الإنارة
۱۷	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	التاين
۱۹	•	٠	٠	٠	٠	٠	•		المسادر المشعة
۲٠	•	•	•	•	•	•		ية	التفاعلات النوو
77	•	•	٠	٠	•	•	•	ی	الخطر الاشىعاء
77	•	٠			يعاءو	الاشد	باط	النش	الكوري وحدة
۲۸	٠	٠	•	•	٠	٠	ی	المنوو	ثابت التحول
79	•	•	•	٠	•	٠	٠		تصف العمر
۳۱	•	•	٠	•	•	•	٠	•	البكول
44	•	•	•	s }	الهو	ر فی	معاعم	. ועב	كيز النشاط
37	٠	•	٠	•					كيز المواد ا

الصفحة								الموضوع
		•					المواد	تركيز المواد المشعة تفاعل الاشعاع مع
٣٨		•		•	•	•	٠	الاشعاع الموجي
٤٠				•	•		<u>ٰ</u> ين	الاشعاع الموجى المؤ
٤٥	•	•	•		المواد	مع	میمی	تفاعل الاشعاع الجس
٤٦	•	•	•	•	٠	•	٠	أشيعة ألف
٤٧								أشعة بيتا
٤٨	•		•	•	•	•	٠	البرو تو نات
۰۰					•	•		الجسيمات المنشطرة
٥١			•			واد	مع الم	تفاعل النيترونات
٥٣				•		1	لخلايا	تفاعل الاشعاع مع ا
٥٥	•			•	•	•	2	الكواشف الاشعاعيا
٥٩		•		•	•	•		الوقاية من الاشعاع
٦.	•		•	٠	•	٠	•	أشيعة ألفا
75					•			أشعة بيتا
٦٣						•	•	أشمعة اكس
77					•	٠	•	أشسعة جاما
٦٨								النيترونات
٧٠				يجو ن	لرونة	۱ _	ماعي	وحدة المتعرض الاش
٧١		ئائة	ل س	ن لک	نتجو	. رو	اع _	يمعدل بالتعريض الاشع
								7

عىفحة	ปเ								الوضوع
٧٢	•	•		•	•	•	•	•	ثابت جاما
٧٥									قانون التربي
٧٧	•	•	•	•	•	•	٠		التعرض الكل
٧٨	•	•	•	•		سعاع	الاش	نية من	الحواجز الواi
۸١	•	•	•	٠	•	•	٠		التعرضات
۸۳		•	•	•	٠.	الراد	ـ ة	المتص	وحدة الجرعا
٨٤	•			•	ی	. الجوا	ية _	ة المتص	وحدة الجرعا
٨٦	•	•	٠	•		لكافئة	عة ا	ة الجر	الريم ــ وحد
۸۸	•	ئة	تحد	المس	فئة	الكا	برعة	حدة الع	ً السيفرت و.
٩.	•	٠	٠	•		_عاع	الاش	مجال	السلامة فى
95	٠	٠	•	٠	•	•		شخصى	الترخيص اأ
٩٣	٠	٠	•	•	•	•	•	لکا ن <i>ی</i>	الترخيص ا
98	٠	•	٠	•	•	•		سـة	تبرير الممار
٩٦	٠	•	•	•	•	•		ئىسل	الوقاية الأم
97	•	٠,	•	•	•	•		الجرعة	نظــام حد
99	٠	•	•	٠	•	٠	ية	الاشتعاء	التعرضات
١	•	•	•	•	•	•		المهنية	التعرضات
1.4	•	٠	٠	•	•				التعرضات
١٠٤	•	•	•	•	ڔ	لجهمو	ن اا		تعرضات اا
1.0	٠	•	• ·	ریء					التعرضات

سفحة	યા									ضوع	الو
۲٠١			يعة	بالطب	باع	الاشب	ع ــ ا	لاشعا	نادر ا	ض مص	رعف
۱.٧	•	•	٠	٠	•					کینات کینات	
١١٠	•	•	•	•	•					سادر ا	
114	٠	٠	٠	•	٠					مدة ال	
110	•	•	•	•	•	٠				مدة جا	
111	٠	•	•	•	•	وی				حدة ال	
114	•	٠	•	•	•					مدة ال	
١٢٠	•	٠	٠	٠	٠	•	•			يود	
177	٠	•	•	•	•	•	•			۔۔ ذھب ا	
۱۲۳	٠	٠	•	•	•	٠				صـود	
178	٠	٠	•	•	٠	•	•			ر الرا	
177	•	٠	٠	٠	٠	٠	,			ت كاليفور	
۱۲۸	•	•	•	•		•	•			لفاعل ا	
141	•	•	•	٠	•	٠				ق فاعلات	
144	•	٠ ;	نوويا	ث ال	بحو	كز ال	ة مرآ			دارة ال	
18	•	•								لركز ا	
140	•	• :-	•							يئة ال	
187	•	•								- ؤسسة	
۳۷		• .	باء	الكهر	٠.					ر حطات	
٣٩		• •								- 1:5	

الموطنوع					ยเ	مدفتته
السعة الكهربية لمحطة توليد	نوو	وية	•		•	121
تراخيص محطات القدرة النوو	رية	•	٠	•	•	127
سلامة المحطات النووية	•	•	•	•	•	١٤٥
الدفاع في العمق	•	•	•	•	•	۱٤٧
حسن اختيار الموقع	•	•			•	۱۰۱
المنطقة المقيدة	•	•	•		•	۱۰۲
منطقة التخطيط للطواريء		٠		•		۱٥٤
المسافة من مركز سكاني	•	•	•		•	١٥٥
خطط الطوارىء • •		•	•		•	١٥٦
خطط الطوارىء خـــارج موقع ا	المحط	لة الد	ـووي	ä	•	۱۰۸
حوادث المحطات النووية	•	•	•	•	•	171
حادثة مفاعل « جزيرة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رثة	أميال	α	•	•	۱٦٤
حادثة مفاعل تشمير نوبل	•	•	•	•	•	۱٦٨
اعلان حادثة مفاعل تشيرنوبل		•	•	•	•	۱۷۰
الحادثة ٠٠٠	•		•	•	•	۱۷۲
حوادث نووية أخرى	•	•		•	•	۱۸۰
حادثة وحدة الكوبالت المشع		٠	•		٠.	۱۸۷
نقل المحدة ٠٠٠					•	195

لصفحة	51									الوضوع
1981	٠					•	•	•		الحادثة
۱۹٦	•	•	•	•	•	•	•		•	التعليق
۲	•	•	بل	ىر ئو	ے تش	مفاعز	جار	انف	مجال	الجديد في
۲٠٥	•	•	٠	•	•	•		ــة	وربي	المراجع ال
Y.V								ä		اللحم الأ

,

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٧/٤٥٣٧

ه فرشسا